【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第４区分
【発行日】令和4年9月13日(2022.9.13)

【公開番号】特開2021-52489(P2021-52489A)
【公開日】令和3年4月1日(2021.4.1)
【年通号数】公開・登録公報2021-016
【出願番号】特願2019-173630(P2019-173630)
【国際特許分類】
Ｈ０２Ｋ　1/27(2022.01)
Ｈ０２Ｋ 15/02(2006.01)
【ＦＩ】
Ｈ０２Ｋ　1/27　５０１Ｋ
Ｈ０２Ｋ　1/27　５０１Ｈ
Ｈ０２Ｋ 15/02　　Ｋ

【手続補正書】
【提出日】令和4年9月5日(2022.9.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
軸孔（１０ａ）を有する内側輪状コア（１０）と、前記内側輪状コア（１０）の外周（１０ｂ）に形成された複数の突起（６０）と、前記各突起（６０）間に形成された凹部（６１）と、前記各凹部（６１）に設けられたマグネット（２ａ）と、前記各マグネット（２ａ）の外側に設けられ、前記各マグネット（２ａ）を保持するための外側輪状コア（６３）と、からなるＩＰＭロータ。
【請求項２】
前記各マグネット（２ａ）の外面（２ｄ）は、一部（２ｅ）のみが前記外側輪状コア（６３）の内面（６３ａ）に接し、その他の他部（２ｆ）は前記内面（６３ａ）に非接触である構成とした請求項１記載のＩＰＭロータ。
【請求項３】
前記各マグネット（２ａ）の外面（２ｄ）は、前記内面（６３ａ）に全て接触している構成とした請求項１記載のＩＰＭロータ。
【請求項４】
前記各マグネット（２ａ）は、前記各凹部（６１）に設けられ、かつ、前記外側輪状コア（６３）が設けられる前に、着磁されている構成とした請求項１ないし３の何れか１項に記載のＩＰＭロータ。