【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第３区分
【発行日】平成23年10月20日(2011.10.20)

【公開番号】特開2011-175325(P2011-175325A)
【公開日】平成23年9月8日(2011.9.8)
【年通号数】公開・登録公報2011-036
【出願番号】特願2010-36963(P2010-36963)
【国際特許分類】
Ｇ０５Ｂ　23/02　　(2006.01)
Ｇ０５Ｂ　 9/02　　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｇ０５Ｂ　23/02　　Ｖ
Ｇ０５Ｂ　 9/02　　Ｂ

【手続補正書】
【提出日】平成23年8月4日(2011.8.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
しかし、装置が全く動作していなくても、たとえば倉庫に放置されていても樹脂等の劣化は進み、このような古い装置を持ち出して動作させた場合、動作回数、動作時間は短くても劣化が進んでいて事故がおきるというおそれがあった。