(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203531447 U
(45)授权公告日 2014.04.09

(21)申请号 201320637504.5

(22)申请日 2013.10.10

(73)专利权人 林素霞
地址 362804 福建省泉州市泉港区界山镇槐山村槐窑 521 号

(72)发明人 林素霞

(51)Int.Cl.
E04H 5/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

干果加工用房

(57)摘要

本实用新型涉及干果加工技术领域，是一种干果加工用房；其包括呈长方形的房体和采光房顶；在房体沿长边方向的上端固定安装有呈倾斜状的采光房顶；在房体沿短边方向上设有至少一个房门；在房体的两个长边上自上而下分布有自上三行的风孔。本实用新型结构合理，使用方便，通过设置采光房顶和风孔，能控制房屋内的进风量和采光量，从而达到最佳的环境指标，因此不仅提高了卫生性，还提高了质量。



CN 203531447 U

1. 一种干果加工用房，其特征在于包括呈长方形的房体 (1) 和采光房顶 (2)；在房体 (1) 沿长边方向的上端固定安装有呈倾斜状的采光房顶 (2)；在房体 (1) 沿短边方向上设有至少一个房门；在房体 (1) 的两个长边上自上而下分布有自上三行的风孔 (3)。

2. 根据权利要求 1 所述的干果加工用房，其特征在于采光房顶 (2) 与水平面之间的倾斜夹角在 30 度至 45 度之间。

3. 根据权利要求 2 所述的干果加工用房，其特征在于采光房顶 (2) 与水平面之间的倾斜夹角为 35 度。

4. 根据权利要求 1 或 2 或 3 所述的干果加工用房，其特征在于与风孔 (3) 对应的房体 (1) 内设有盛物支板。

5. 根据权利要求 1 或 2 或 3 所述的干果加工用房，其特征在于风孔 (3) 的直径在二十厘米至五十厘米之间。

6. 根据权利要求 1 或 2 或 3 所述的干果加工用房，其特征在于房体 (1) 的两个短边均设有房门。

7. 根据权利要求 4 所述的干果加工用房，其特征在于房体 (1) 的两个短边均设有房门。

8. 根据权利要求 5 所述的干果加工用房，其特征在于房体 (1) 的两个短边均设有房门。

9. 根据权利要求 1 或 2 或 3 所述的干果加工用房，其特征在于风孔 (3) 呈错位排列。

10. 根据权利要求 8 所述的干果加工用房，其特征在于风孔 (3) 呈错位排列。

干果加工用房

技术领域

[0001] 本实用新型涉及干果加工技术领域，是一种干果加工用房。

背景技术

[0002] 目前，将新鲜的水果加工成果脯一般都是在露天的情况下进行的，这样就存在不卫生、加工时间随着天气而定，质量无法保证的问题。

发明内容

[0003] 本实用新型提供了一种干果加工用房，克服了上述现有技术之不足，其能有效解决新鲜的水果加工成果脯存在不卫生、加工时间随着天气而定，质量无法保证的问题。

[0004] 本实用新型的技术方案是这样来实现的：一种干果加工用房，包括呈长方形的房体和采光房顶；在房体沿长边方向的上端固定安装有呈倾斜状的采光房顶；在房体沿短边方向上设有至少一个房门；在房体的两个长边上自上而下分布有自上三行的风孔。

[0005] 上述采光房顶与水平面之间的倾斜夹角在 30 度至 45 度之间。

[0006] 上述采光房顶与水平面之间的倾斜夹角为 35 度。

[0007] 上述与风孔对应的房体内设有盛物支板。

[0008] 上述风孔的直径在二十厘米至五十厘米之间。

[0009] 上述房体的两个短边均设有房门。

[0010] 上述风孔呈错位排列。

[0011] 本实用新型结构合理，使用方便，通过设置采光房顶和风孔，能控制房屋内的进风量和采光量，从而达到最佳的环境指标，因此不仅提高了卫生性，还提高了质量。

附图说明

[0012] 图 1 为本实用新型的主视结构示意图。

[0013] 图中的编码分别为：1 为房体，2 为采光房顶，3 为风孔。

具体实施方式

[0014] 如图 1 所示，本干果加工用房包括呈长方形的房体 1 和采光房顶 2；在房体 1 沿长边方向的上端固定安装有呈倾斜状的采光房顶 2；在房体 1 沿短边方向上设有至少一个房门；在房体 1 的两个长边上自上而下分布有自上三行的风孔 3。

[0015] 如图 1 所示，采光房顶 2 与水平面之间的倾斜夹角在 30 度至 45 度之间。

[0016] 作为优选，采光房顶 2 与水平面之间的倾斜夹角为 35 度。

[0017] 根据需要，与风孔 3 对应的房体 1 内设有盛物支板。

[0018] 根据实际需要，风孔 3 的直径在二十厘米至五十厘米之间。

[0019] 根据实际需要，房体 1 的两个短边均设有房门。这样便于进行运输。

[0020] 根据实际需要，风孔 3 呈错位排列。




图 1