



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	201995900439178
Data Deposito	08/05/1995
Data Pubblicazione	08/11/1996

Sezione	Classe	Sottoclasse	Gruppo	Sottogruppo
A	47	C		

Titolo

SEDIA CORRETTIVA

PI9 5A 000034

SEDIA CORRETTIVA

Bulleri Leopoldo - Cascina (Pisa)

Sedia correttiva per patologie della colonna vertebrale quali cifosi, scoliosi ed altre malformazioni e problemi respiratori quali enfisema polmonare.

La sedia è costruita in legno, plastica o altri materiali. Essa ha in particolare due supporti ai lati della spalliera costituiti da due sostegni di appoggio a forma di solidi geometrici a vario profilo che possono essere regolati in altezza per mezzo di fori o eventuali guide. I supporti possono essere sostituiti, secondo le necessità, anche da una semplice asta passante dietro la spalliera. La sedia inoltre è provvista di un cuscino posizionato sullo schienale e regolabile in altezza.

Leopoldo Bulleri




RIVENDICAZIONI

Bulleri Leopoldo -Cascina (Pisa)

- A) I supporti ai lati della spalliera, regolabili in altezza, vengono abbracciati dal paziente che riceve una spinta del busto in avanti ed in alto distendendo così la colonna vertebrale, permettendo anche una respirazione più profonda. Inoltre i supporti se posizionati a differenti altezze possono contribuire a risolvere la patologia acoliotica.
- B) Il cuscino regolabile in altezza, posto tra il dorso del paziente e lo schienale della sedia, aumenta ulteriormente lo stiramento del dorso.
- Leopoldo Bulleri*




PI9 5A 000034



Restolho Ballea'




PI9 5A 000034



Leobaldo Buler




PI9 5A 000034



Leobaldo P. Guen



P/95A 000034



Leônidas Ballester

