

się z zabierakiem wrzeciona tokarki. Gwintowane otwory 12 służą do połączenia uchwyty z zabierakiem wrzeciona tokarki. Dla zwiększenia bezpieczeństwa pracy wprowadzono osłonę 13 przymocowaną do tarczy 1 wkrętami 14. Na zewnętrznej powierzchni uchwyty wykonano zatoczenie 15 dla sprawdzenia bicia uchwyty po założeniu go na obrabiarkę. Ucho 16 służy do łatwego przeniesienia uchwyty.

Zastrzeżenie patentowe

Uchwyty do toczenia promieni wyposażony w tarczę i ustawne szczęki. **znamienny tym**, że w każdej szczękę (3) posiada mocowany śrubami (10) co najmniej jeden obrabiany element (8), natomiast na tarczy (1) posiada rysy (4), względem których ustawia się szczęki (3) mocowane śrubami (5).




Fig. 1




Fig. 2