【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第５区分
【発行日】令和6年8月6日(2024.8.6)

【公開番号】特開2024-53958(P2024-53958A)
【公開日】令和6年4月16日(2024.4.16)
【年通号数】公開公報(特許)2024-070
【出願番号】特願2022-160499(P2022-160499)
【国際特許分類】
Ｂ６０Ｋ 35/00(2024.01)
Ｂ６０Ｒ 16/02(2006.01)
Ｂ６２Ｊ 50/22(2020.01)
【ＦＩ】
Ｂ６０Ｋ 35/00 Ｚ
Ｂ６０Ｒ 16/02 ６４０Ｋ
Ｂ６２Ｊ 50/22

【手続補正書】
【提出日】令和6年7月29日(2024.7.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７９】
なお、ブースト制約条件情報画像５７にブースト残量に応じた目盛画像５７ｍが表示されてもよい。目盛画像５７ｍは、分割領域５７ａ等の表示の有無に拘らず表示されてもよいし、分割領域５７ａ等の表示が無い領域に表示されてもよい。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８０】
図６及び図７においては、分割領域５７ａ等のうち非表示となった領域に目盛画像５７ｍが表示されている。個々の目盛画像５７ｍは、分割領域５７ａ等の１つ１つに対応している。個々の目盛画像５７ｍは、個々の分割領域５７ａ等において、第１領域と第２領域との境界に沿って延びている。運転者が目盛画像５７ｍを視認することによって、ブースト残量の最大量に対する現在のブースト残量の割合を把握することができる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８３】
ブースト待機状態であることを運転者にわかりやすく表示するため、ブーストモード状態と、ブースト待機状態とで、ブースト制約条件情報画像５７の表示態様が異なっている。例えば、ブースト待機状態における分割領域５７ａ等の領域色は背景色とは異なるが、ブーストモード状態における分割領域５７ａ等の領域色と比較して背景色に近い色であることが想定される。また、例えば、ブースト待機状態における分割領域５７ａ等の領域色

が無彩色であり、ブーストモード状態における分割領域５７ａ等の領域色が有彩色であることが想定される。また、例えば、ブースト待機状態における分割領域５７ａ等の領域色が、ブーストモード状態における分割領域５７ａ等の領域色よりも濃い色であることが想定される。ブースト待機状態における分割領域５７ａ等よりも、ブーストモード状態における分割領域５７ａ等の方が目立つことが好ましい。

【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９７】
ステップＳ３に進むと、ブースト制約条件情報画像５７及びブースト許可表示画像５８をオフ状態とする（図６参照）。これにより、運転者は、ブーストモードに設定できないことを認識することができる。このような状態で、運転者がブーストボタンを操作しても、ブーストモードに移行しない。