



## (12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202184806 U

(45) 授权公告日 2012. 04. 11

(21) 申请号 201120327444. 8

(22) 申请日 2011. 08. 25

(73) 专利权人 李娜

地址 276000 山东省临沂市苍山县塔山路  
43 号苍山县中医医院

(72) 发明人 李娜

(51) Int. Cl.

A61B 19/02 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

### (54) 实用新型名称

一种手术器械摆放台车

### (57) 摘要

本实用新型公开了一种手术器械摆放台车,包括中间为凹槽的台面和车腿,其中:台面中间的凹槽由两块隔板交叉分为四个空格,空格内设置有托盘。托盘底部设置有均匀分布的漏水孔。托盘下方的台面底部上设置有排污孔,排污孔内设置有密封塞。本实用新型的有益效果为:结构简单;将手术器械、纱布及辅料等按种类放置在不同空格内的托盘里;使用前和使用后的器械等物品放置在不同的空格内的托盘里或者将使用后的器械等物品放置在托盘下方的空格内,容易区分和收集;使用后手术器械等物品上的污液流入下侧的空格内,防止污液外流而造成交叉感染;托盘下方的台面上设置有排污孔,方便污液的统一收集和处理,减轻医务人员的工作强度。



1. 一种手术器械摆放台车,包括中间为凹槽的台面和车腿,其特征在于:所述台面中间的凹槽由两块隔板交叉分为四个空格,所述空格内设置有托盘。

2. 如权利要求1所述的手术器械摆放台车,其特征在于:所述托盘底部设置有均匀分布的漏水孔。

3. 如权利要求1或2所述的手术器械摆放台车,其特征在于:所述托盘下方的所述台面底部上设置有排污孔,所述排污孔内设置有密封塞。

4. 如权利要求1或2所述的手术器械摆放台车,其特征在于:所述车腿的下部设置有万向轮。

5. 如权利要求3所述的手术器械摆放台车,其特征在于:所述车腿的下部设置有万向轮。

## 一种手术器械摆放台车

### 技术领域：

[0001] 本实用新型涉及一种手术室护理设备，尤其涉及一种手术器械摆放台车。

### 背景技术：

[0002] 目前，医院内为病人做手术时采用的手术器械摆放台车多为单层平板结构，当医生用完的器械放置到台车上后，器械上沾有的污液可能会流到其他器械上，不利于新旧器械的区分，有的手术室会在台车上垫棉布以汲取污液，也不利于棉布的清洗和污液的收集。

### 发明内容：

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种结构简单，器械容易分类且使污液不会沾染其他器械，同时减轻医务人员工作强度，而且干净卫生的手术器械摆放台车。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型的技术方案是：一种手术器械摆放台车，包括中间为凹槽的台面和车腿，其中：所述台面中间的凹槽由两块隔板交叉分为四个空格，所述空格内设置有托盘。

[0005] 其中：所述托盘底部设置有均匀分布的漏水孔。

[0006] 其中：所述托盘下方的所述台面底部上设置有排污孔，所述排污孔内设置有密封塞。

[0007] 其中：所述车腿的下部设置有万向轮。

[0008] 本实用新型的有益效果为：结构简单；将手术器械、纱布及辅料等按种类放置在不同空格内的托盘里；使用前和使用后的器械等物品放置在不同的空格内的托盘里或者将使用后的器械等物品放置在托盘下方的空格内，容易区分和收集；使用后手术器械等物品上的污液流入下侧的空格内，防止污液外流而造成交叉感染；托盘下方的台面上设置有排污孔，方便污液的统一收集和处理，减轻医务人员的工作强度。

### 附图说明：

[0009] 图 1 为本实用新型实施例的整体结构主视图。

[0010] 图 2 为图 1 的侧视图。

### 具体实施方式：

[0011] 如图 1 和图 2 所示，其为本实用新型实施例的整体结构主视图和侧视图，其技术方案为：一种手术器械摆放台车，包括中间为凹槽的台面 1 和车腿 2，其中：台面 1 中间的凹槽由两块隔板 7 交叉分为四个空格，空格内设置有托盘 6；托盘 6 底部设置有均匀分布的漏水孔 8；托盘 6 下方的台面 1 底部上设置有排污孔 4，排污孔 4 内设置有密封塞 5；车腿 2 的下部设置有万向轮 3。




图 1




图 2