



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203066085 U

(45) 授权公告日 2013.07.17

(21) 申请号 201220701067.4

(22) 申请日 2012.12.18

(73) 专利权人 中国建筑第七工程局有限公司

地址 450000 河南省郑州市金水区城东路  
108号

(72) 发明人 黄延铮 史少博 陈磊 张煜  
李阳 陈致昂 周支军

(74) 专利代理机构 郑州中原专利事务所有限公司 41109

代理人 张绍琳 董晓慧

(51) Int. Cl.

E02D 17/18(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

建筑施工中的桥涵台背

(57) 摘要

本实用新型公开一种建筑施工中的桥涵台背，包括台阶和桥台，在台阶上填充有粗砂层，相邻台阶的粗砂层之间设有土工格栅，土工格栅与桥台相连，纵向的各个土工格栅之间通过土工棒相连。本实用新型的桥涵台背回填粗砂层并增加土工格栅，既克服了传统回填两个结构物的独自沉降、相互关联少，又能保证台背的稳定性。



1. 一种建筑施工中的桥涵台背,包括台阶(5)和桥台(4),其特征在于:在台阶(5)上填充有粗砂层(3),相邻台阶(5)的粗砂层(3)之间设有土工格栅(2),土工格栅(2)与桥台(4)相连,纵向的各个土工格栅(2)之间通过土工棒相连。

2. 根据权利要求1所述的建筑施工中的桥涵台背,其特征在于:所述桥台(4)上设有预埋钢筋(7),预埋钢筋(7)通过紧固件(9)与压板(6)、土工格栅(2)、支撑钢板(10)相连,土工格栅(2)设置在压板(6)和支撑钢板(10)之间。

## 建筑施工中的桥涵台背

### 技术领域

[0001] 本实用新型属于建筑施工领域,具体涉及一种桥涵台背回填结构。

### 背景技术

[0002] 桥涵台背回填是一项容易被忽视的工作,但却常常是严重影响道路、桥梁使用性能的原因之一。路面施工完成后桥涵结构物与路基连接处出现台阶,车辆通过时容易产生腾空现象,工程界通常称为“跳车”。

[0003] “跳车”产生的原因主要有下述几个:

[0004] 1. 台背后的地物、地貌与其它路段不同,地形起伏大,地质条件不一,容易产生地基沉降。路基与台背衔接处,因两种不同结构基底要求的承载力和沉降量不相同,导致了结构物和路基产生不均匀沉陷。

[0005] 2. 路基本身的压缩沉降一般情况,桥台先行施工,待路基形成后,在台背处留一缺口,当对此缺口填筑施工时,由于作业面狭小而使压实度工作不到位,特别是台背后约50~100cm范围内,达到规定的压实度要求有一定的难度,致使该处路基压实质量下降,通车后,因行车荷载反复作用引起该处路基的压缩沉降。

[0006] 3. 路基与桥、台背接头处,常会产生细小缩裂缝,雨水渗入缝隙后,导致该处路基发生沉降。

### 实用新型内容

[0007] 本实用新型的目的是针对上述现有技术的不足,提供一种能减免跳车现象发生的建筑施工中的桥涵台背。

[0008] 本实用新型的技术方案是以下述方式实现的:一种建筑施工中的桥涵台背,包括台阶和桥台,在台阶上填充有粗砂层,相邻台阶的粗砂层之间设有土工格栅,土工格栅与桥台相连,纵向的各个土工格栅之间通过土工棒相连。

[0009] 所述桥台上设有预埋钢筋,预埋钢筋通过紧固件与压板、土工格栅、支撑钢板相连,土工格栅设置在压板和支撑钢板之间。

[0010] 本实用新型的桥涵台背回填粗砂层并增加土工格栅,既克服了传统回填两个结构物的独自沉降、相互关联少,又能保证台背的稳定性。

### 附图说明

[0011] 图1是本实用新型的结构示意图。

[0012] 图2是土工格栅与桥台连接示意图。

### 具体实施方式

[0013] 如附图所示,一种建筑施工中的桥涵台背,包括台阶5和桥台4,在台阶5上填充有粗砂层3,相邻台阶5的粗砂层3之间设有土工格栅2,土工格栅2与桥台4相连,纵向的各

个土工格栅 2 之间通过土工棒相连。

[0014] 本实用新型中,台阶 5 的规格是 0.6\*2m,在填筑过程中,每填筑高度为 0.6m 时,在压实的粗砂层 3 上摊铺塑料土工格栅。

[0015] 所述桥台 4 上设有预埋钢筋 7,预埋钢筋 7 通过紧固件 9 与压板 6、土工格栅 2、支撑钢板 10 相连,土工格栅 2 设置在压板 6 和支撑钢板 10 之间。本实用新型中压板采用 4mm 厚钢板,板宽 15cm;压板上的螺栓孔距板边净距不小于 50mm,紧固件采用六角头螺栓 M16×100mm,垫圈为 A16mm,螺母为 M16mm。




图 1




图 2