

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20904**

(51) Klasyfikacja:
02-99

(21) Numer zgłoszenia: **22113**

(22) Data zgłoszenia: **26.03.2014**

(54)

Krawatka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2014 WUP 09/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**AGATA KROTOWSKA LW CONSULTING,
Rawa Mazowiecka, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**KROTOWSKA AGATA ANNA,
Rawa Mazowiecka, (PL)**

PL 20904

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest krawatka stanowiąca zasadniczo prostokątny, ozdobny pasek materiału przeznaczony do stylizacji ubioru, szczególnie koszul i bluzek.

Istotą wzoru przemysłowego jest zasadniczo prostokątny kształt oraz obecność i umiejscowienie otworów do mocowania do ubioru.

Nowy i indywidualny charakter krawatki według wzoru przemysłowego przejawia się w cechach linii i kształtu.

Wzór stanowi wariację krawata, jednak jego kształt i sposób mocowania różni się od tradycyjnych. Krawatka według wzoru przemysłowego nie jest wiązana wokół szyi, lecz posiada otwory o rozstawie dostosowanym do rozstawu guzików w ubiorze, umożliwiające mocowanie produktu na odzież poprzez wpinanie w nią guzików. Krawatka jest pewnie zamocowana do ubioru, przez co nie przeszkadza przy wykonywaniu codziennych czynności. Użycie krawatki według wzoru umożliwia łatwą i szybką modyfikację ubioru i nadanie np. koszuli lub bluzce oryginalnego wyglądu. Krawatka jest zwykle wykonana z materiału, korzystnie o oryginalnej kompozycji kolorystycznej. Materiał z którego wykonany jest produkt ucieleśniający wzór, kompozycja kolorystyczna oraz ilość otworów na guziki mogą być dowolne, zgodnie z preferencjami osoby używającej krawatki.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym, stanowiącym jednocześnie zbiorcze zestawienie przedstawionych w widoku z przodu, z tyłu oraz na ubiorze wszystkich odmian wzoru przemysłowego, przy czym numeracja odmian wzoru przemysłowego odpowiada numeracji figur na zbiorczym zestawieniu. I tak, pierwszą odmianę przedstawiono na fig. 1, fig. 2 i fig. 3, zaś drugą odmianę na fig. 3, fig. 4 oraz fig. 5.

W pierwszej odmianie wzoru przemysłowego w rzucie z przodu przedstawionym na fig. 1, wzór zobrazowany jest w postaci zasadniczo prostokątnej krawatki bez widocznych otworów na guziki. Spodnia część wzoru przemysłowego, przedstawiona na fig. 2, różni się jedynie nacięciami na guziki umiejscowionymi zasadniczo na wzdłużnej osi krawatki. Takie wykonanie krawatki według wzoru można zrealizować stosując podwójny materiał i wykonując otwory na guziki w tylko w jednej jego warstwie. Krawatkę przypiętą do koszuli lub bluzki schematycznie przedstawiono na fig. 3. Po przymocowaniu krawatki do ubioru guziki są niewidoczne.

Drugą odmianą wzoru jest krawatka przedstawiona na fig. 4, fig. 5 oraz fig. 6, gdzie otwory na guziki są widoczne w rzucie z przodu i z tyłu. Po przymocowaniu krawatki do ubioru guziki są widoczne.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Krawatka ma kształt zasadniczo prostokątny.
2. Krawatka zawiera otwory na guziki o rozstawie dostosowanym do rozstawu guzików w ubiorze do połączenia z ubiorem.
3. Krawatka zawiera otwory na guziki umieszczone zasadniczo na jej wzdłużnej osi.
4. W pierwszej odmianie krawatka ma otwory na guziki widoczne jedynie od strony przylegającej do ubioru przez co guziki są niewidoczne po przymocowaniu do ubioru.
5. W drugiej odmianie krawatka ma przelotowe otwory na guziki widoczne z obydwu stron przez co guziki są widoczne po przymocowaniu do ubioru.

Ilustracja wzoru




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5




Fig. 6

