

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第1部門第2区分

【発行日】平成28年3月17日(2016.3.17)

【公表番号】特表2015-509770(P2015-509770A)

【公表日】平成27年4月2日(2015.4.2)

【年通号数】公開・登録公報2015-022

【出願番号】特願2014-556065(P2014-556065)

【国際特許分類】

A 6 1 M 5/168 (2006.01)

A 6 1 M 5/24 (2006.01)

【F I】

A 6 1 M 5/168

A 6 1 M 5/24

【手続補正書】

【提出日】平成28年1月26日(2016.1.26)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 1 3 0

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 1 3 0】

左および右アーム55、56は、左側および右側で補助デバイス2から垂下するフラップ60の裏側にある。図10から分かるように、フラップまたは保護壁60は、アームよりもさらにわずかに下方に延びる。フラップ60は、透明材料から形成される。これにより、ユーザは、凹み51、52に対するアーム55、56の位置を見ることができるため、補助デバイス2を注射デバイス1上に正しく位置させるのに役立ち得る。図10は、左凹み52の位置を点線で示して、アーム55、56および凹み51、52の位置を強調する。アームはこの図には示されていない。