

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **24743**

(21) Numer zgłoszenia: **26573**

(51) Klasyfikacja:
08-07

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **15.05.2018**

(54)

Klucz do zamknięć bębnekowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2018 WUP 11/2018

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**GERDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokołów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
KRZYSZTOF NOWAK, Leszno, (PL)

PL 24743

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest klucz do zamknięć bębnekowych PKB1 stosowanych w zamkach drzwiowych i okiennych, kłódkach i innych. Klucz jest oznaczony symbolem firmowym PKB1.

Klucze tego rodzaju mają najczęściej kształt płaski i są wykonywane przeważnie z taśmy metalowej. Składają się z części roboczej i uchwytu. W części roboczej można wyróżnić część dolną – grań, na której nacina się ząbki i część górną – grzbiet.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać profili klucza przejawiająca się w kształcie i układzie powierzchni.

Przedmiot wzoru jest uwidoczniony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia klucz w widoku z boku, fig. 2 – profil główny a fig. 3 – profile stanowiące odmiany **1–9** wzoru.

Profil stanowi obrys poprzeczny części roboczej klucza pokazany w przekroju A-A.

Jak uwidoczniono na rysunku profil klucza ma na bokach półkę zmienną 1 i rowek zmienny 2 oraz półki stałe 3, 4, 5, 6, 7.

Liczbę odmian **1–9** tworzy się przez zmianę obrysu półki zmiennej 1 i rowka zmiennego 2 poprzez nacinanie rowków zmiennych o różnej wielkości i usytuowaniu.

Odmiany różnią się między sobą liczbą i obrysem naciętych rowków i wgłębień.

Rowki zmienne umożliwiają zwiększenie ilości kombinacji w układach MASTER KEY.

Liczbę odmian można zwiększyć poprzez lustrzane odbicie profili.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Klucz charakteryzuje się kształtem profilu głównego i odmian profili **1–9** przejawiającym się w:

- usytuowaniu i ukształtowaniu półki zmiennej 1 i rowka zmiennego 2 oraz półek stałych 3, 4, 5, 6, 7,
- obrysie naciętych rowków stałych i zmiennych.

Ilustracja wzoru



