

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 1 部門第 2 区分

【発行日】平成27年11月5日(2015.11.5)

【公開番号】特開2014-87450(P2014-87450A)

【公開日】平成26年5月15日(2014.5.15)

【年通号数】公開・登録公報2014-025

【出願番号】特願2012-238675(P2012-238675)

【国際特許分類】

A 6 1 M 5/142 (2006.01)

【F I】

A 6 1 M 5/14 4 8 1

【手続補正書】

【提出日】平成27年9月14日(2015.9.14)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 3 5

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 3 5】

カートリッジベース 2 3 の上側には、チューブユニット 5 2 が設けられている。チューブユニット 5 2 は、前述のチューブ 2 1 及び複数のフィンガー 2 2 と、ユニットベース 2 5 1 と、ユニットカバー 2 5 2 とを有する。ユニットベース 2 5 1 にはチューブ案内壁 2 5 1 A が形成されており、ユニットベース 2 5 1 の内部においてチューブ 2 1 が円弧形状に配置されている。また、ユニットベース 2 5 1 は、フィンガー 2 2 を軸方向に可動に支持している。ユニットベース 2 5 1 内のチューブ 2 1 とフィンガー 2 2 は、ユニットカバー 2 5 2 によって覆われている。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 3 6

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 3 6】

チューブユニット 5 2 は平坦な円筒形状になっており、チューブユニット 5 2 の中央の空洞に本体 1 0 から露出しているカム 1 1 が挿入されることになる。これにより、本体 1 0 側のカム 1 1 とカートリッジ 2 0 側のフィンガー 2 2 とが噛み合うことになる。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 3 7

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 3 7】

カートリッジベース 2 3 には、供給側継手 2 3 1 及び排出側継手 2 3 2 が設けられている。供給側継手 2 3 1 及び排出側継手 2 3 2 には、チューブユニット 5 2 内のチューブ 2 1 の端部がそれぞれ接続される。複数のフィンガー 2 2 がチューブ 2 1 を順に圧搾すると、供給側継手 2 3 1 から液体がチューブ 2 1 に供給されるとともに、排出側継手 2 3 2 から液体が排出される。排出側継手 2 3 2 には接続針 2 3 3 が連通しており、排出側継手 2 3 2 から排出された液体は、接続針 2 3 3 を介して、パッチ 3 0 側に供給されることになる。

【手続補正 4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0047

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0047】

ポートベース 33 は、カートリッジ 20 の接続針 233 から供給される液体をソフトニードル 31 に供給する部材である。ポートベース 33 は、接続針用セプタム 33A と、導入針用セプタム 33B とを有する。接続針用セプタム 33A 及び導入針用セプタム 33B は、針を抜くと穴が塞がる材料（例えばゴム、シリコン等）で構成されている。接続針用セプタム 33A にはカートリッジ 20 の接続針 233 が挿通され、液体は、接続針 233 を介して接続針用セプタム 33A 越しに、カートリッジ 20 側からパッチ 30 側に供給される。カートリッジ 20 の交換のためにカートリッジ 20 の接続針 233 がパッチ 30 から抜かれても、接続針用セプタム 33A の接続針 233 による穴は自然に塞がる。導入針用セプタム 33B には導入針 32A が挿通されており、導入針 32A が引き抜かれると、導入針用セプタム 33B の導入針 32A による穴は自然に塞がる。接続針用セプタム 33A 及び導入針用セプタム 33B により、パッチ 30 内の液体が外部に漏れたり、生体の体液がパッチ 30 側に逆流したりすることが防止される。なお、ポートベース 33 内で導入針 32A の存在した領域（導入針用セプタム以外の領域）は、導入針 32A の抜き取り後には液体の流路となる。

【手続補正 5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0054

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0054】

次に、使用者は、導入針 32A の存在した領域（導入針用セプタム以外の領域）の容量分の液体を輸送するように、ポンプ部 5 を予備動作させる（S005）。これにより、導入針 32A の存在した空間を液体で充満させることができる。

【手続補正 6】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0085

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0085】

- 1 液体輸送装置、5 ポンプ部、
- 10 本体、11 カム、12 駆動機構、
- 121 圧電モーター、122 ローター、123 減速伝達機構、
- 13 本体ベース、13A ベアリング、
- 14 本体ケース、15 制御基板、16 フック掛け、
- 18 電池収納部、19 電池、
- 20 カートリッジ、21 チューブ、22 フィンガー、
- 23 カートリッジベース、231 供給側継手、232 排出側継手、
- 233 接続針、234 固定フック、
- 24 ベース受け、52 チューブユニット、
- 251 ユニットベース、251A チューブ案内壁、252 ユニットカバー、
- 25 リザーバーフィルム、26 貯留部、27 カートリッジセプタム、
- 30 パッチ、31 ソフトニードル、32 導入針フォルダ、32A 導入針、
- 33 ポートベース、33A 接続針用セプタム、33B 導入針用セプタム、
- 34 パッチベース、34A 固定部、35 粘着パッド、

70 監視装置、71 第1電極、72 第2電極、
73 インピーダンス測定部、74 閉塞判定部

【手続補正7】

【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図8

【補正方法】変更

【補正の内容】

【図8】

