

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第3区分

【発行日】平成27年3月26日(2015.3.26)

【公開番号】特開2013-210854(P2013-210854A)

【公開日】平成25年10月10日(2013.10.10)

【年通号数】公開・登録公報2013-056

【出願番号】特願2012-80816(P2012-80816)

【国際特許分類】

**G 0 6 K 17/00 (2006.01)**

【F I】

G 0 6 K	17/00	Y
G 0 6 K	17/00	A
G 0 6 K	17/00	B

【手続補正書】

【提出日】平成27年2月4日(2015.2.4)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 6 9

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 6 9】

ステップ3(S3)

推定外部電源電圧V<sub>PWR-E</sub>が上記範囲になければ、外部電源が異常であり、搬送路センサ回路600のLED直列回路が正常に動作することが保証されない。この場合、CPU501Aは、たとえば、警報を出力する。