



## (12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201652528 U

(45) 授权公告日 2010. 11. 24

(21) 申请号 201020193598. 8

(22) 申请日 2010. 05. 18

(73) 专利权人 吕志敏

地址 321300 浙江省永康市步行街二期 83  
号至尊台球馆

(72) 发明人 吕志敏

(51) Int. Cl.

F24C 15/10 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种台式灶具

(57) 摘要

一种台式灶具,包括灶台,所述灶台的台面上设有灶头和汤锅架,所述灶台台面的四周设有挡板,所述灶台台面的前端设有漏水孔,所述灶台台面为一自后端向前端下倾的斜面。本实用新型灶台台面的下倾结构使得散落在灶台台面上的水或油等都能顺利通过台面前端的漏水孔排走,从而达到有效清洁的目的,本实用新型具有结构简单、排污效果好等优点。



1. 一种台式灶具,包括灶台(1),所述灶台(1)的台面(2)上设有灶头(3)和汤锅架(4),所述灶台台面(2)的四周设有挡板(5),所述灶台台面(2)的前端设有漏水孔(6),其特征在于:所述灶台台面(2)为一自后端向前端下倾的斜面。

2. 如权利要求1所述的台式灶具,其特征在于:所述灶台台面(2)自后端向前端下倾的角度为 $1 \sim 10^{\circ}$ 。

3. 如权利要求1或2所述的台式灶具,其特征在于:所述漏水孔(6)具有多个,其并排设置在所述灶台台面(2)的前端。

4. 如权利要求3所述的台式灶具,其特征在于:所述灶台(1)的前端面板(7)上设有与所述漏水孔(6)相接的导流面(8)。

## 一种台式灶具

### 技术领域：

[0001] 本实用新型涉及厨房燃具领域，特别是一种台式灶具。

### 背景技术：

[0002] 目前台式灶具都会在灶台台面的前端设置若干漏水孔，用于排除炒菜或煮汤时不小心散落出来的水或油等，但由于现有灶台台面均为水平面板结构，所以散落在灶台台面上的水或油通常只有一小部分被排走，达不到有效清洁的目的。

### 实用新型内容：

[0003] 本实用新型的发明目的在于克服上述现有技术的不足，提供一种能有效排除灶台台面上的水或油的台式灶具。

[0004] 为了实现上述发明目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0005] 一种台式灶具，包括灶台，所述灶台的台面上设有灶头和汤锅架，所述灶台台面的四周设有挡板，所述灶台台面的前端设有漏水孔，所述灶台台面为一自后端向前端下倾的斜面。

[0006] 所述灶台台面自后端向前端下倾的角度为  $1 \sim 10^\circ$ 。

[0007] 所述漏水孔具有多个，其并排设置在所述灶台台面的前端。

[0008] 所述灶台的前端面板上设有与所述漏水孔相接的导流面。

[0009] 本实用新型相对于现有技术具有如下优点：

[0010] 由于灶台台面设计成一自后端向前端下倾的斜面，所以散落在灶台台面上的水或油都会滑向台面前端，并最终通过台面前端的漏水孔顺利排走，从而达到有效清洁的目的，本实用新型具有结构简单、排污效果好等优点。

### 附图说明：

[0011] 图 1 为本实用新型台式灶具的俯视示意图。

[0012] 图 2 为图 1 中 A-A 的剖视示意图。

### 具体实施方式：

[0013] 参见图 1 和图 2，按照本实用新型提供的台式灶具，包括灶台 1，灶台 1 采用不锈钢制作，灶台 1 的台面 2 上设有灶头 3 和汤锅架 4，灶台台面 2 的四周设有挡板 5，灶台台面 2 的前端设有多个并排设置的漏水孔 6，灶台台面 2 为一自后端向前端下倾（即向下倾斜）的斜面，该斜面的下倾角度为  $1 \sim 10^\circ$ ，最佳值为  $3^\circ$ 。

[0014] 如上，所述灶台 1 的前端面板 7 上设有与漏水孔 6 相接的导流面 8，这样一来，散落在灶台台面 2 上的水或油经漏水孔 6 排出后将沿着导流面 8 流到灶具壳体外部，以避免油污或水污等污染灶具壳体内部。




图 1




图 2