(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 204896151 U
(45)授权公告日 2015.12.23

(21)申请号 201520583963.9

(22)申请日 2015.08.05

(73)专利权人 宓雪珍
地址 315324 浙江省宁波市慈溪市周巷镇镇东新村上庵东75号

(72)发明人 宓雪珍

(74)专利代理机构 温州市品创专利商标代理事务所（普通合伙） 33247
代理人 程春生

(51)Int.Cl.
B65D 35/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图2页

(54)实用新型名称

一种颜料管

(57)摘要

本实用新型涉及一种颜料管，包括颜料塑胶管本体和管盖，所述的颜料塑胶管本体的一端部设有凸起，所述的管盖的端面设有与颜料塑胶管本体的凸起相匹配的凹槽。本实用新型的有益效果：打开颜料塑胶管时更方便安全，不容易弄脏衣服，环保。



CN 204896151 U

1. 一种颜料管，包括颜料塑胶管本体和管盖，其特征在于：所述的颜料塑胶管本体的一端部设有凸起，所述的管盖的端面设有与颜料塑胶管本体的凸起相匹配的凹槽。

2. 根据权利要求 1 所述的一种颜料管，其特征在于：所述的凸起设在颜料塑胶管本体的挤出端，凹槽设在管盖的外端面。

3. 根据权利要求 2 所述的一种颜料管，其特征在于：所述的颜料管本体是由塑胶挤压成形。

4. 一种颜料管，包括颜料塑胶管本体、管盖，其特征在于：所述的颜料塑胶管本体的一端部设有凹槽，所述的管盖的端面设有与凹槽相匹配的凸起。

5. 根据权利要求 4 所述的一种颜料管，其特征在于：所述的凹槽设在颜料塑胶管本体的挤出端，凸起设在管盖的外端面。

一种颜料管

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种颜料管。

背景技术

[0002] 现在市场上的颜料塑胶管的密封层是用锡箔纸密封的，撕开时不方便，容易将颜料弄脏衣服且污染环境。

实用新型内容

[0003] 为了解决现有颜料塑胶管的不足，本实用新型提供一种颜料管。本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：

[0004] 一种颜料管，包括颜料塑胶管本体和管盖，所述的颜料塑胶管本体的一端部设有凸起，所述的管盖的端面设有与颜料塑胶管本体的凸起相匹配的凹槽。

[0005] 所述的凸起设在颜料塑胶管本体的挤出端，凹槽设在管盖的外端面。

[0006] 所述的颜料管本体是由塑胶挤压成形。

[0007] 一种颜料管，包括颜料塑胶管本体、管盖，所述的颜料塑胶管本体的一端部设有凹槽，所述的管盖的端面设有与凹槽相匹配的凸起。

[0008] 所述的凹槽设在颜料塑胶管本体的挤出端，凸起设在管盖的外端面。

[0009] 本实用新型的有益效果：打开颜料塑胶管时更方便安全，不容易弄脏衣服，环保。

附图说明

[0010] 图 1 为实施例 1 管盖的端面图；

[0011] 图 2 为实施例 1 颜料塑胶管本体的端面图。

具体实施方式

[0012] 实施例 1：如图 1 和图 2 所示，一种颜料管，包括颜料塑胶管本体、管盖，所述的颜料塑胶管本体设有凸起，所述的管盖设有与凸起相匹配的凹槽，所述的凸起设在颜料塑胶管本体的上端口处，凹槽设在管盖的下端口，所述的颜料管是由塑胶挤压形成的。

[0013] 或所述的颜料塑胶管本体设有凹槽，所述的管盖设有与凹槽相匹配的凸起，所述的凹槽设在颜料塑胶管本体的上端口处，凸起设在管盖的下端口。

[0014] 颜料塑胶管本体上端口的凸起（凹槽）与管盖下端口的凹槽（凸起）为相匹配的齿轮状，可相互卡合，旋转后即可打开颜料塑胶管本体的出口。塑胶管可以回收利用，环保。




图 1




图 2