(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203233753 U
(45)授权公告日 2013.10.16

(21)申请号 201320130904.7

(22)申请日 2013.03.21

(73)专利权人 赖秀平
地址 514261 广东省梅州市大埔县银江镇明德村岭下第一

(72)发明人 赖秀平

(51)Int.Cl.
A01G 9/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

花盆

(57)摘要

本实用新型公开了一种花盆，它包括花盆本体(1)，花盆本体(1)的上部为开口(101)，花盆本体(1)的下部为盆底(102)，花盆本体(1)的环周为盆壁(103)，所述的盆壁(103)的外表面上的靠近开口(101)的位置套合有一环形的第一弹性垫圈(2)，第一弹性垫圈(2)与盆壁(103)通过胶水粘接。本实用新型侧翻时不容易破碎。



CN 203233753 U

1. 一种花盆，它包括花盆本体（1），花盆本体（1）的上部为开口（101），花盆本体（1）的下部为盆底（102），花盆本体（1）的环周为盆壁（103），其特征在于：所述的盆壁（103）的外表面上的靠近开口（101）的位置套合有一环形的第一弹性垫圈（2），第一弹性垫圈（2）与盆壁（103）通过胶水粘接。

2. 根据权利要求 1 所述的花盆，其特征在于：所述的盆壁（103）的外表面上的靠近盆底（102）的位置套合有一环形的第二弹性垫圈（3），第二弹性垫圈（3）与盆壁（103）通过胶水粘接。

3. 根据权利要求 1 所述的花盆，其特征在于：所述的第一弹性垫圈（2）由橡胶制成。

4. 根据权利要求 2 所述的花盆，其特征在于：所述的第二弹性垫圈（3）由橡胶制成。

花盆

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种花盆。

背景技术

[0002] 现有技术的花盆，一般包括花盆本体，花盆本体的上部为开口，花盆本体的下部为盆底，花盆本体的环周为盆壁，这种花盆存在以下不足：当人们不小心踢倒或打翻花盆，使花盆侧翻时，花盆的盆壁比较容易因碰撞而破碎。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是，提供侧翻时不容易破碎的花盆。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型提供的花盆，它包括花盆本体，花盆本体的上部为开口，花盆本体的下部为盆底，花盆本体的环周为盆壁，所述的盆壁的外表面上的靠近开口的位置套合有一环形的第一弹性垫圈，第一弹性垫圈与盆壁通过胶水粘接。

[0005] 采用以上结构后，本实用新型与现有技术相比，具有以下的优点：

[0006] 由于设有第一弹性垫圈，当人们不小心踢倒或打翻花盆，使花盆侧翻时，会使第一弹性垫圈与地面接触，第一弹性垫圈对碰撞起到缓冲作用，避免了花盆直接与地面产生碰撞而破碎，也就说第一弹性垫圈对花盆起到了保护作用。

[0007] 作为改进，所述的盆壁的外表面上的靠近盆底的位置套合有一环形的第二弹性垫圈，第二弹性垫圈与盆壁通过胶水粘接；由于设置了第二弹性垫圈，使花盆侧翻时第二弹性垫圈对碰撞也起到缓冲作用，使花盆更不容易破碎。

[0008] 作为改进，所述的第一弹性垫圈和第二弹性垫圈均由橡胶制成；橡胶成本低、制造方便、缓冲效果好。

附图说明

[0009] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

[0010] 其中，1、花盆本体；101、开口；102、盆底；103、盆壁；2、第一弹性垫圈；3、第二弹性垫圈。

具体实施方式

[0011] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细地说明。

[0012] 由图 1 所示，本实用新型花盆包括花盆本体 1，花盆本体 1 的上部为开口 101，花盆本体 1 的下部为盆底 102，花盆本体 1 的环周为盆壁 103，所述的盆壁 103 的外表面上的靠近开口 101 的位置套合有一环形的第一弹性垫圈 2，第一弹性垫圈 2 与盆壁 103 通过胶水粘接。

[0013] 所述的盆壁 103 的外表面上的靠近盆底 102 的位置套合有一环形的第二弹性垫圈 3，第二弹性垫圈 3 与盆壁 103 通过胶水粘接。

[0014] 所述的第一弹性垫圈 2 和第二弹性垫圈 3 均由橡胶制成。

[0015] 以上仅就本实用新型应用较佳的实例做出了说明，但不能理解为是对权利要求的限制，本实用新型的结构可以有其他变化，不局限于上述结构。总之，凡在本实用新型的独立权利要求的保护范围内所作的各种变化均在本实用新型的保护范围内。




图 1