

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl⁷

C23C 4/08

C23C 28/00 C23C 4/12

C23C 4/18

[12] 发明专利申请公开说明书

[21] 申请号 00804260.8

[43] 公开日 2002 年 3 月 20 日

[11] 公开号 CN 1341157A

[22] 申请日 2000.2.11 [21] 申请号 00804260.8

[74] 专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所

[30] 优先权

代理人 吴 腾

[32] 1999.2.25 [33] DE [31] 19908107.7

[86] 国际申请 PCT/EP00/01129 2000.2.11

[87] 国际公布 WO00/50660 德 2000.8.31

[85] 进入国家阶段日期 2001.8.24

[71] 申请人 曼 B 与 W 狄赛尔公司

地址 丹麦哥本哈根

[72] 发明人 莱赫·莫丘尔斯基


埃林·B·安德森

权利要求书 2 页 说明书 4 页 附图页数 1 页

[54] 发明名称 在由钢组成的构件上产生耐磨表面的方法以及带有至少一个这种构件的机器

[57] 摘要

根据本发明，由钢组成的构件配备一具有比钢硬的中间层和更硬的外层的保护层(6)，保护层用将由铝青铜组成的覆盖层(8,9)连续地熔化在基体材料(7)上获得。



I S S N 1 0 0 8 - 4 2 7 4

权利要求书

1. 在由钢组成的构件上产生耐磨表面的方法，其特征为：在由钢组成的基体材料（7）上先后熔化多层相互覆盖的由铝青铜组成的层（8, 9），以形成具有比钢硬的中间层和更硬的外层的保护层（6）。
2. 按权利要求1的方法，其特征为：熔化两层铝青铜层（8, 9）。
3. 按上述权利要求之任一项的方法，其特征为：堆焊构成保护层（6）的层（8, 9）。
4. 按上述权利要求之任一项的方法，其特征为：在涂覆保护层（6）的每一层（8或9）之前各基体材料最好在炉子中预热。
5. 按权利要求4的方法，其特征为：预热到约350℃。
6. 按上述权利要求之任一项的方法，其特征为：构成保护层（6）的层（8, 9）具有相同的化学成份。
7. 按上述权利要求之任一项的方法，其特征为：构成保护层（6）的层（8, 9）由具有8%-25%铝，各0.2%-10%的成分镍，钴，铍，铬，锡，锰，硅，镉，锌，铁，镍，铅和碳中的至少一种和其余为铜的铝青铜组成。
8. 按权利要求7的方法，其特征为：保护层（6）的至少一层（8, 9）由具有13%-16%铝，4%-5%铁，0.2%-0.8%硅，1%-2%锰，少于0.2%碳和其余为铜的铝青铜组成。
9. 按权利要求6或7的方法，其特征为：保护层（6）的至少一层（8, 9）由具有8%-11%铝，4%-6%镍，3%-5%铁，1%-2%锰和其余为铜的铝青铜组成。
10. 具有至少一个由钢组成的，至少局部设有耐磨表面的构件的机器，其特征为：为了形成耐磨表面设置一保护层（6），它由许多，尤其是两层，相互覆盖地堆焊在由钢组成的基体材料（7）上的铝青铜层（8, 9）组成。
11. 按权利要求10的机器，其特征为：靠近基体材料的层（8）的硬度为300-400HV，表面一侧的层（9）的硬度为500-600HV。

01.08.24

12. 按权利要求 10 或 11 的机器，其特征为：在新的状态下在外部的，由铝青铜组成的层（9）上涂覆一层由很快磨损的材料组成的跑合层（10）。

说 明 书

在由钢组成的构件上产生耐磨表面的方法 以及带有至少一个这种构件的机器

本发明按第一种发明构想涉及一种用来在由钢组成的构件上产生耐磨表面的方法，和按另一个发明构想涉及一种带有至少一个由钢组成的，至少局部配备耐磨表面的构件的机器。

众所周知，由钢组成的构件表面淬硬，以形成一坚硬的表面。但是这需要费用高的且要求许多经验的热处理。此外这时所能达到的硬度常常不够。另一个缺点是，在表面淬硬时只能达到比较小的淬硬深度，而且存在很大的开裂危险。因此只能达到比较小的耐用度。

因此由此出发本发明的目的是，用简单和成本低廉的措施这样地改进上述类型的方法和机器，使得不仅保证耐磨区大的硬度和厚度，而且也保证可靠的保持性以及方便的可制造性。

在关于这一类型的方法方面这个目的通过这样的方法来实现，使得在由钢组成的基体材料上先后熔化上许多相互覆盖的铝青铜层，以形成一比钢硬的中间层和更硬的外层，在有关这种类型的机器方面通过这样的方法来解决，即设置一保护层以形成耐磨表面，保护层由许多尤其是两层相互覆盖的，熔化在由钢组成的基体材料上的铝青铜层组成。

尤其是通过焊接方法熔化上去的铝青铜令人惊讶地证实，在外层比在内层硬。在用两层相互堆焊上去的层进行的试验中在内层达到 300—400HV 的硬度，在外层达到与此相比高得多的 500—600HV 的硬度。因此有利地自动得到比较硬的外层和与此相比较软，但是与钢相比总是更硬的，覆盖在由钢组成的、具有 100—200HV 硬度的基体层上的中间层。由此确保，基体材料和耐磨外层之间的硬度差不是在一级，而是许多级中形成。这以有利的方式保证作用在表面上的平行于表面的剪切力和垂直于表面的横向力良好地传递到基体材料上，由此有利地达到高的防开裂性，使得完全可以起到由外层的高硬度保证的、长的使用寿命的作用。

因此按本发明的措施有利地保证高的总体经济性。

总的措施的优良结构方案和适宜的改进在从属权利要求中给定。如果基体材料在熔化上铝青铜层之前尤其是在炉子中预热的话，证明是特别合适的。通过预热可以提高下层和上层的硬度值。因此得到一种方便的使所希望的硬度等级与个别情况单独地匹配的可能性。

实际证明 350°C 的预热温度是特别值得优先选择的。这时可以达到最佳硬度值，而不改变基体材料的组织。

使可以达到的硬度等级与个别情况相互匹配的另一种可能性有利地在于所采用的铝青铜的化学成份配方，如果想要达到特别高的硬度，可以适宜的采用具有 13%-16% 铝，4%-5% 铁，0.2%-0.8% 硅，1%-2% 锰，最多 0.20% 碳，其余为铜的铝青铜。通过采用具有 8%-11% 铝，4%-6% 镍，3%-5% 铁，1%-2% 锰和其余为铜的铝青铜可以达到较小的硬度。用这种方法可以使外层和/或底层的硬度与个别的需求相匹配。

在大多数情况下，如果全部构成保护层的层由同一种铝青铜组成的话，证明是合适的。这使制造方便，并得到相互衔接的层之间的特别和谐的结合。

另一个有利的措施可以是；在外面的、由铝青铜组成的耐磨层上涂上一层迅速磨损的层，例如由二硫化钼组成的层，以达到良好的跑合性能，这种在跑合阶段内自动消失的跑合层确保，通过外面的、由铝青铜组成的层构成的坚硬承载层只有在一定的跑合时间以后才外露出来并开始起作用，这对达到长的使用寿命起有利的作用。

总体措施的其他优良结构和合适的改进方案在其余的从属权利要求中给定，并可以由借助于附图的对实施例的以下说明中看出。

在以下叙述的附图中表示

图 1 一两冲程大型柴油机的十字头导轨的局部视图，和

图 2 按图 1 的装置配备保护层的局部放大图。

本发明可以用在由钢组成的构件其表面上需要具有超过硬度为 100-200HV 的钢的硬度的保护层的所有场合。例如在具有不同的、要求高的滑动面的发动机构件，如活塞环，十字头导轨等等时就是这种情况。

用比基体材料硬的保护层应该减小磨损速度，从而提高使用寿命。因此力求达到受力表面层可能高的硬度以及与基体材料尽可能好的结合。

作为图 1 基础的两冲程大型柴油机机座的局部包含两个在一十字头 1 两侧的机架侧壁 2。十字头 1 具有侧面滑块 3，它们在其末端上设有具有相互背对背的支承面的导轨板 4。它们在设在机座一侧的，具有相互面对的滑动面的导轨 5 上运动。

导轨板 4 和导轨 5 由作为基体材料的普通钢组成，并在其相互面对面的滑动面区域内设有保护层 6。它具有比钢高的硬度，因此保证长的使用寿命。当然这种保护层也可设置在其他类似的承载钢构件，如轴承套，活塞环等等上。

保护层 6 由铝青铜组成，并由图 2 可最清楚地看出，它由两层在由钢组成的基体材料 7 上先后合适地通过焊接熔化在上面的、相互覆盖的层 8, 9 制成。钢的硬度通常为 100–200HV。铝青铜的硬度通常大致为 200HV。最先熔化在由钢组成的基体材料 7 上的下层 8 令人惊讶地已经具有约 300–400HV 的硬度。在第二层外层 9 内令人惊讶地得到更加高得多的约 500–600HV 的硬度。因此外层 9 特别好地适合于作为耐磨的承载层，它即使在恶劣的运行条件下也保证长的使用寿命。

如果非常硬的承载层只有在经过一定的跑合阶层以后才起作用，常常可能是合适的。在这种情况下在外层 9 上涂上一层由一种磨损比较快的材料，例如二硫化钼组成的跑合层 10，它在跑合阶层内自动消失，使得接着外部的、由铝青铜组成的、具有高硬度的层 9 起作用，如图 2 的右部所示。

下面的具有较低硬度的层 8 实际上用作非常硬的外层 9 和与之相比比较软的基体，材料 7 之间的中等硬度结合层。由此得到外层 9 和基体材料 7 之间硬度的阶梯形匹配。同时由于其较低的硬度内层 8 具有较高的韧性和冲击强度，因此可以很好地承受由箭头 11, 12 表示的、平行于表面的剪切力和垂直于表面的横向力并传递到基体材料 7 上。在所示例子中先后焊接在上面的层 8, 9 的厚度相同。该厚度可以是约 1.5mm。当然层 8, 9 可以有其他厚度或相互间有不同的厚度。同样也可以设想，先

后堆焊两层以上，尽管以所示例子为基础的具有两层先后堆焊的层 8, 9 的结构证明是特别值得优先选用的。

在制造层 8, 9 时适宜于采用这样的铝青铜，它含有 8%-25% 铝，至少各 0.2%-10% 的成份锑，钴，铍，铬，锡，锰，硅，镉，锌，铁，镍，铅和碳，其余为铜。如果一个和/或另一个层 8, 9 希望有特别高的硬度值，那么可以采用这样的铝青铜，它含有 13%-16% 铝，4%-5% 铁，0.2%-0.8% 硅，1%-2% 锰，最多 0.2% 碳，其余为铜。如果一个和/或另一个层 8, 9 希望有略为低一些的硬度，那么可以采用具有 8%-11% 铝，4%-6% 镍，3%-5% 铁，1%-2% 锰和其余为铜的铝青铜。根据具体情况的不同一种或另一种铝青铜可以用于一个或另一个层 8, 9。但是通常对于两个层 8, 9 适宜于采用同样的铝青铜。

如上所述，层 8, 9 可以通过焊接过程涂覆。这里可以采用电弧或激光束或火焰。

为了提高可以达到的硬度基体工件在每次涂覆铝层之前，也就是说基体材料 7 在涂覆底层 8 之前和这样涂覆过的中间产品在涂覆第二层 9 之前，进行预热。预热适宜于在一炉子中进行，在那里约 350°C 的预热温度是最适宜的。

01.06.24

说 明 书 附 图

