

(19) 中华人民共和国国家知识产权局



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103643079 A

(43) 申请公布日 2014. 03. 19

(21) 申请号 201310619578. 0

(22) 申请日 2013. 11. 29

(71) 申请人 国网河南省电力公司平顶山供电公司

地址 467001 河南省平顶山市新华路南段

(72) 发明人 李国升

(74) 专利代理机构 郑州红元帅专利代理事务所
(普通合伙) 41117

代理人 季发军

(51) Int. Cl.

C22C 9/06(2006. 01)

C22C 1/02(2006. 01)

C22F 1/08(2006. 01)

权利要求书1页 说明书4页

(54) 发明名称

一种大功率发电机转子槽楔用合金及其生产工艺

(57) 摘要

本发明公开了一种大功率发电机转子槽楔用合金及其生产工艺，所述合金的成分及其含量(Wt%)包括：Ni2.2～2.6、Cr0.32～0.40、Si0.55～0.65、P0.02～0.03、Cu余量；所述工艺包括熔炼、浇铸、固溶处理、时效强化；本工艺通过控制成分配比、工艺优化和进行多相强化，所得合金材料，导电率62～65%IACS；500℃下，抗拉强度689～692MPa，屈服强度644～647MPa，导电率高，耐高温性能好，寿命长，能满足大功率发电机转子槽楔用合金的使用要求，同时工艺简单，生产成本低，对环境污染小，具有较好的市场前景和经济效益。

1. 一种大功率发电机转子槽楔用合金,其特征在于,所述合金的成分及其含量(Wt%)包括:Ni 2.2~2.6、Cr 0.32~0.40、Si 0.55~0.65、P 0.02~0.03、Cu:余量。

2. 一种生产如权利要求1所述的大功率发电机转子槽楔用合金的生产工艺,其特征在于,包括以下步骤:

①熔炼:先将电解铜预热至250~280℃,再装入低频感应炉中,开始熔化时加入覆盖剂,使覆盖厚度达1.2~1.4mm,全部熔化后加入占铜质量0.5~0.7%的磷铜作为脱氧剂,进行扒渣,补充覆盖剂后,综合考虑各元素的理化性质,将Si、P、Ni、Cr按常规工艺依次加入铜熔体中,保温15min出炉;

②浇铸:采用常规连续铸造工艺,水压机上锻压成坯;

③固溶处理:在940~960℃下热处理1.5h再进行水淬处理,冷轧使合金产生60%冷变形;

④时效强化:再将铸坯加热至460~480℃保温2.5h后,机械加工成所需形状。

3. 如权利要求2所述的一种大功率发电机转子槽楔用合金的生产工艺,其特征在于,所述覆盖剂的成分及其含量(Wt%)为:50%木炭、30%碎玻璃、10%NaCl、10%CaF₂。

一种大功率发电机转子槽楔用合金及其生产工艺

技术领域

[0001] 本发明属于发电机转子槽楔材料生产技术领域,具体涉及一种大功率发电机转子槽楔用合金及其生产工艺。

背景技术

[0002] 发电机转子槽楔要承受转子运转时槽内铜线、绝缘件及自身巨大的离心力,电流流经槽楔会产生较高的温升,生产转子槽楔时需要使用导电率高、耐高温性能优良的合金材料。

[0003] 申请号为 200510123011 的专利《大容量汽轮发电机转子铜合金槽楔及其制备方法》中,合金成分为 :Ni:1.35 ~ 2.05% ,Si:0.40 ~ 0.80% ,Cr:0.05 ~ 0.25% ,Be: 0.15 ~ 0.40% ,Cu: 余量 ;生产工艺主要采用 920 ~ 980℃固溶处理,35 ~ 50%冷变形,450 ~ 500℃保温 4 ~ 5h 时效处理,空冷。该技术方案中,Be 价格高,且影响合金的高温稳定性,使合金不宜长时间承受高温工作,同时添加 Be 的合金产生的粉尘会有毒;合金中 Ni、Si 的质量配比在 2.5 ~ 3.5 左右,Si 含量相对偏高,只有一部分 Si 形成 Ni₂Si 析出相,剩余的 Si 以固溶态存在,严重影响合金的导电率;所得合金导电率仅为 49%IACS,寿命短,且耐高温性能未知。申请号为 200510038051.4 的专利《汽轮发电机转子槽楔用钛青铜及其加工工艺》中,钛青铜采用无钴无锆设计,其成分为 : Be:0.1 ~ 0.3%,Ni:1.5 ~ 2.5%、Ti:0.4 ~ 0.6%、Cu: 余量,所得合金导电率仅为 47%IACS,高温(427℃)屈服强度 480 ~ 550MPa,抗拉强度 540 ~ 630MPa,工作寿命短,无法满足大功率发电机长时间运转的需求。

发明内容

[0004] 本发明是为了弥补上述不足,并对成分配比和生产工艺进行改进,提供一种大功率发电机转子槽楔用合金及其生产工艺,该合金导电率高,耐高温性能好,寿命长,能满足大功率发电机转子槽楔用合金的使用要求,同时工艺简单,生产成本低,对环境污染小,具有较好的市场前景和经济效益。

[0005] 一种大功率发电机转子槽楔用合金,所述合金的成分及其含量(Wt%)包括 :Ni 2.2 ~ 2.6、Cr 0.32 ~ 0.40、Si 0.55 ~ 0.65、P 0.02 ~ 0.03、Cu :余量;

所述大功率发电机转子槽楔用合金的生产工艺,包括以下步骤:

①熔炼:先将电解铜预热至 250 ~ 280℃,再装入低频感应炉中,开始熔化时加入覆盖剂,使覆盖厚度达 1.2 ~ 1.4mm,全部熔化后加入占铜质量 0.5 ~ 0.7% 的磷铜作为脱氧剂,进行扒渣,补充覆盖剂后,综合考虑各元素的理化性质,将 Si、P、Ni、Cr 按常规工艺依次加入铜熔体中,保温 15min 出炉;

②浇铸:采用常规连续铸造工艺,水压机上锻压成坯;

③固溶处理:在 940 ~ 960℃下热处理 1.5h 再进行水淬处理,冷轧使合金产生 60% 冷变形;

④时效强化:再将铸坯加热至 460 ~ 480℃保温 2.5h 后,机械加工成所需形状;

所述覆盖剂的成分及其含量(Wt%)为：50% 木炭、30% 碎玻璃、10% NaCl、10% CaF₂。

[0006] 本技术方案中，在成分配比方面，Cr 可以提高合金的电导性，形成 Cr₃Si 相影响合金的高温稳定性，并能一定程度上抑制固溶处理期间合金的晶粒长大；因为铜基中 Be 与 Ni₂Si 具有类似的机械性能，因此，可适当提高 Ni₂Si 的含量，获得更好的热稳定性和高温强度，配比 Ni 和 Si 的质量百分含量分别在 2.2 ~ 2.6%、0.55 ~ 0.65%，避免合金中含有固溶态 Si，从而提高了合金的强度和导电率，既确保合金的性能，降低了生产成本，又减少了污染；而加入 Cr 后，Cr 将比 Ni、Si 先溶于 Cu 中，使基体处于饱和状态，在一定程度上提高了 Ni₂Si 相的析出量，基体中 Ni、Si 含量减少，减少了基体中晶格畸变的程度，提高了合金的导电率；使合金含有质量百分含量为 0.02 ~ 0.03% 的 P，是为了在不会使合金产生明显晶格畸变的基础上，产生 Ni₃P 沉淀强化相，进一步提高合金的显微硬度和抗拉强度，并一定程度上抑制析出相的长大，使合金基体得到纯化，导电率提高。

[0007] 合金熔炼时，选用低频感应炉降低铜合金的熔炼消耗，电解铜加入炉中前先预热，将 Si、P、Ni、Cr 按顺序熔化，合理的装炉和熔化顺序有效地缩短熔化时间，覆盖剂质量配比选用 50% 木炭、30% 碎玻璃、10% NaCl、10% CaF₂，该覆盖剂铺展性好，合金熔炼时能全面覆盖液态金属液面，与熔渣的亲和力强，具有极好的净化液态金属、细化合金的能力，使熔体得到适当保护并获得较佳的熔炼气氛；加入 0.5 ~ 0.7% 的磷铜作为脱氧剂，能够有效去除熔体里的氧粒子，有效提高合金的质量和成品率。

[0008] 对铸坯采用高温固熔淬火处理、中温时效处理析出沉淀硬合金的方法，该方法生产工艺简单，便于合金便于进行大规模生产。固溶处理时的处理温度以合金不产生晶粒粗大为前提，尽量提高温度，保温一定时间后快冷，保证析出相的溶质元素在基体中达到最大的固溶度。当在 940 ~ 960℃ 下热处理 1.5h 再进行水淬处理，大量过剩相溶解，得到过饱和固溶体，冷轧使合金产生较大的冷变形，合金基体发生再结晶，使基体内部产生大量位错，合金的亚结构得到细化，但这种形变强化对铜合金的强度贡献有限，需要时效处理进一步强化，经 460 ~ 480℃ 保温 2.5h 的时效处理，合金元素呈弥散分布的沉淀相相，且沉淀得到硬化，使合金取得最佳的性能。

[0009] 本技术方案是在常规工艺的基础上，通过优化多元合金组成、添加微量元素、控制成分配比以提高合金的强度，并且尽可能地避免或减少对合金导电率的不良影响，进行多相强化，所得合金材料，室温下，抗拉强度 796 ~ 798MPa，屈服强度 734 ~ 737MPa，延展率 17.9 ~ 18.2%，导电率 62 ~ 65%IACS；500℃ 下，抗拉强度 689 ~ 692MPa，屈服强度 644 ~ 647MPa，导电率高，耐高温性能好，寿命长，确保了大功率发电机的安全可靠性。能满足大功率发电机转子槽楔用合金的使用要求，显著提高了大功率发电机的安全可靠性，同时工艺简单，生产成本低，对环境污染小，具有较好的市场前景和经济效益。

具体实施例

[0010] 实施例一

制备一种大功率发电机转子槽楔用合金，各组合金的成分及其含量(Wt%)包括：
2.2%Ni、0.32%Cr、0.55%Si、0.02%P、Cu :余量；

所述大功率发电机转子槽楔用合金的生产工艺，包括以下步骤：

①熔炼：先将电解铜预热至 250℃，再装入低频感应炉中，开始熔化时加入覆盖剂，覆

盖剂质量成分包括 50% 木炭、30% 碎玻璃、10% NaCl、10% CaF₂, 使覆盖厚度达 1.2mm, 全部熔化后加入占铜质量 0.5% 的磷铜作为脱氧剂, 进行扒渣, 补充覆盖剂后, 综合考虑各元素的理化性质, 将 Si、P、Ni、Be、Cr 按常规工艺依此加入铜熔体中, 保温 15min 出炉;

- ②浇铸: 采用常规连续铸造工艺, 水压机上锻压成坯;
- ③固溶处理: 在 940℃ 下热处理 1.5h 再进行水淬处理, 冷轧使合金产生 60% 冷变形;
- ④时效强化: 再将铸坯加热至 460℃ 保温 2.5h 后, 机械加工成所需形状。

[0011] 经检测, 合金性能如下表所示:

检测项目	抗拉强度 (MPa)	屈服强度 (MPa)	延伸率 (%)	导电率 (%IACS)
常温	798	734	18.1	62
高温 (500℃)	690	644		

实施例二

制备一种大功率发电机转子槽楔用合金, 各组合金的成分及其含量(Wt%) 包括:
2.4%Ni、0.36%Cr、0.60%Si、0.03%P、Cu:余量;

所述大功率发电机转子槽楔用合金的生产工艺, 包括以下步骤:

①熔炼: 先将电解铜预热至 265℃, 再装入低频感应炉中, 开始熔化时加入覆盖剂, 覆盖剂质量成分包括 50% 木炭、30% 碎玻璃、10% NaCl、10% CaF₂, 使覆盖厚度达 1.3mm, 全部熔化后加入占铜质量 0.6% 的磷铜作为脱氧剂, 进行扒渣, 补充覆盖剂后, 综合考虑各元素的理化性质, 将 Si、P、Ni、Be、Cr 按常规工艺依此加入铜熔体中, 保温 15min 出炉;

- ②浇铸: 采用常规连续铸造工艺, 水压机上锻压成坯;
- ③固溶处理: 在 950℃ 下热处理 1.5h 再进行水淬处理, 冷轧使合金产生 60% 冷变形;
- ④时效强化: 再将铸坯加热至 470℃ 保温 2.5h 后, 机械加工成所需形状。

[0012] 经检测, 合金性能如下表所示:

检测项目	抗拉强度 (MPa)	屈服强度 (MPa)	延伸率 (%)	导电率 (%IACS)
常温	798	737	17.9	65
高温 (500℃)	692	647		

实施例三

制备一种大功率发电机转子槽楔用合金, 各组合金的成分及其含量(Wt%) 包括:
2.6%Ni、0.40%Cr、0.65%Si、0.03%P、Cu:余量;

所述大功率发电机转子槽楔用合金的生产工艺, 包括以下步骤:

①熔炼: 先将电解铜预热至 280℃, 再装入低频感应炉中, 开始熔化时加入覆盖剂, 覆盖剂质量成分包括 50% 木炭、30% 碎玻璃、10% NaCl、10% CaF₂, 使覆盖厚度达 1.4mm, 全部熔化后加入占铜质量 0.7% 的磷铜作为脱氧剂, 进行扒渣, 补充覆盖剂后, 综合考虑各元素的

理化性质,将 Si、P、Ni、Be、Cr 按常规工艺依此加入铜熔体中,保温 15min 出炉;

②浇铸:采用常规连续铸造工艺,水压机上锻压成坯;

③固溶处理:在 960℃下热处理 1.5h 再进行水淬处理,冷轧使合金产生 60% 冷变形;

④时效强化:再将铸坯加热至 480℃保温 2.5h 后,机械加工成所需形状。

[0013] 经检测,合金性能如下表所示:

检测项目	抗拉强度(MPa)	屈服强度(MPa)	延伸率(%)	导电率(%IACS)
常温	796	735	18.2	64
高温(500℃)	689	644		

由上述三个实施例表明,采用本技术方案,所得合金材料,室温下,抗拉强度 796 ~ 798MPa,屈服强度 734 ~ 737MPa,延展率 17.9 ~ 18.2%,导电率 62 ~ 65%IACS;500℃下,抗拉强度 689 ~ 692MPa,屈服强度 644 ~ 647MPa,导电率高,耐高温性能好,寿命长,能满足大功率发电机转子槽楔用合金的使用要求,确保了大功率发电机的安全可靠性。