



MINISTRE DES AFFAIRES ECONOMIQUES

N° 899.317

Classif. Internat.:

E06B/E04H

Mis en lecture le:

31-07-1984

LE Ministre des Affaires Economiques,

*Vu la loi du 24 mai 1854 sur les brevets d'invention;**Vu le procès-verbal dressé le 2 avril 1984 à 10 h. 50**au greffe du Gouvernement provincial du Hainaut***ARRÊTE :**

Article 1. - Il est délivré à Mr. Paul A.J.C.G. MAQUIN
100 Rue Ste. Philomène, 7230 Frameries

un brevet d'invention pour: Issue de secours


Article 2. - Ce brevet lui est délivré sans examen préalable, à ses risques et périls, sans garantie soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de l'invention, soit de l'exactitude de la description, et sans préjudice du droit des tiers.

Au présent arrêté demeurera joint un des doubles de la spécification de l'invention (mémoire descriptif et éventuellement dessins) signés par l'intéressé et déposés à l'appui de sa demande de brevet.

Bruxelles, le 30 avril 1984
PAR DELEGATION SPECIALE:

Le Directeur

L. WUYTS



BREVET D'INVENTION PAUL A.J.C.G. MAQUIN

ISSUE DE SECOURS

DESCRIPTION

La présente invention concerne une issue de secours pouvant être installée dans les salles de spectacles et tous les lieux publics.

L'ensemble se compose d'une porte (1) placée dans son encadrement (2).

La partie supérieure de l'encadrement forme un caisson qui enveloppe le mécanisme d'ouverture de la porte.

Le mécanisme se compose des parties suivantes: un axe (3) commandé par des leviers (4) qui se terminent en forme de poignées (5).

Des barres (6) munies d'emboîtes (7) sont guidées par des traverses plates (8) et pénètrent dans des trous pratiqués à cet effet dans le dessus de la porte.

Les fourches (9) fixées sur l'axe (3) commandent un arbre (10) également muni de fourches (11) qui sont engagées entre les emboîtes (7).

La porte est articulée à sa base sur une charnière longitudinale (12).

FONCTIONNEMENT

En cas de danger, il suffit de tirer sur l'une des poignées⁽⁵⁾ les leviers⁽⁴⁾ font pivoter l'axe⁽³⁾ dont les fourches⁽⁹⁾ soulèvent l'arbre⁽¹⁰⁾

Celui-ci, par l'intermédiaire de ses fourches⁽¹¹⁾ engagées entre les embases⁽⁷⁾ commande le dégagement des barres⁽⁶⁾ qui libèrent la porte. Celle-ci pivote sur sa charnière⁽¹²⁾ et s'ouvre instantanément.

REMARQUE


Les faces intérieure, extérieure, et supérieure du caisson ne présentant aucun intérêt pour le mécanisme; celles-ci ne sont représentées en coupe que sur la fig. 1

REVENDICATIONS




nous revendiquons comme nouveauté l'ensemble de recours décrit ci-dessus et dont le système de fermeture rend impossible l'ouverture par l'extérieur.

DUPLICATA CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

FRAMERES le 2.4.84



2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12







Paul Maquin

FRAMERIES le 2.4.84

Maquin

2
3
4
5
6
7
8
9



Paul Maquin

FRAMERIES le 2. 4. 84.

Maquin