

ČESKOSLOVENSKÁ
SOCIALISTICKÁ
REPUBLIKA
(19)



POPIS VYNÁLEZU

K AUTORSKÉMU OSVEDČENIU

255341
(11) (B1)

(22) Prihlásené 10 06 86
(21) (PV 4244-86.Y)

(51) Int. Cl.⁴
C 08 F 8/22
C 08 F 138/02

(40) Zverejnené 16 07 87

(45) Vydané 15 11 88

ÚRAD PRO VYNÁLEZY
A OBJEVY

(75)
Autor vynálezu

DOBROVODSKÝ JOZEF ing., SKÁKALOVÁ VIERA ing. CSc.,
VALKO LADISLAV prof. ing. CSc., BRATISLAVA


(54) Spôsob homogénneho dotovania práškového polyacetylénu parami
jódu a zariadenie pre tento spôsob

1

Riešenie sa týka spôsobu a zariadenia pre
homogénne dotovanie práškového polyace-
tylénu parami jódu.

Podstata spôsobu spočíva v tom, že na zrn-
ká polyacetylénu sa v uzavretom systéme
pôsobí molekulami jódu v parnej fáze pri
laboratórnej teplote a počiatočnom tlaku
 10^{-3} Pa ochrannej atmosféry dusíka. Uve-
dené zariadenie pozostáva zo zásobníka
práškového polyacetylénu, opatreného za-
taviteľným prívodom dusíka a zásobníka
kryštalického jódu, opatreného zatavitelným
odvodom dusíka, pričom zásobníky sú pev-
ne prepojené trúbkou obsahujúcou prepáž-
ku z buničiny a oba zásobníky i trúbka ma-
jú spoločnú horizontálnu os a celý spojený
útvor je v tejto osi na jednom konci ulože-
ný v ložisku a na druhom konci spojkou
pevne spojený s hriadeľom elektromotora.

2



Vynález sa týka spôsobu a zariadenia na dotovanie práškového polyacetylénu parmi jódum.

Polyacetylén má jednoduchú chemickú štruktúru a malé množstvá rôznych prímesí, či už akceptorov alebo donorov, drasticky menia jeho elektrické, magnetické, optické a tepelné vlastnosti. Dosiahnutie optimálnych fyzikálnych parametrov polyacetylénu preto závisí od spôsobu dotovania. Spôsob dotovania je v tesnej väzbe s dotovacím zariadením, takže každému spôsobu dotovania zodpovedá vhodné dotovacie zariadenie.

Vo všeobecnosti rozdelenie prímesí v štruktúre polyacetylénu môže byť homogéne a heterogéne. Reprodukované fyzikálne vlastnosti môžu byť dosiahnuté len homogennym rozložením prímesí medzi vláknami polyacetylénu. Prímes môže reagovať s polyacetylénom v stave plynu, roztoku, taveniny a tuhej látky. Veľká pozornosť sa venuje zariadeniam a spôsobu dotovania polyacetylénu prímesami v plynnej fázy. Dotovanie v plynnej fázy môže prebehnúť vtedy, ak je plynna prímes tvorená neutrálnymi molekulami a jej tlak nasýtených párov je dostatočne veľký pre priebeh reakcie. Často používanou prímesou pre dotovanie polyacetylénu je plynný jód.

Polyacetylén možno syntetizovať vo forme filmu a prášku. Všetky doposiaľ známe zariadenia a spôsoby dotovania polyacetylénu boli vypracované pre polyacetylén vo forme filmu. Americkí autori Park, Heeger, Fray a MacDiarmid dotovali polyacetylén vo forme filmu tak, že ho vystavili prúdeniu suchého dusíka s obsahom párov jódumu. Rýchlosť dotovania bola riadená tlakom párov jódumu v dusíku a rýchlosťou prúdenie dusíka. Haberkorn použil metódu rýchleho dotovania polyacetylénu jódom bez inertnej atmosféry pri 40 °C. V priebehu 2 hodín zreagovalo s polyacetylénom 45 až 70 % hmoty jódumu. Diets dotoval filmy polyacetylénu paramu jódumu pri tlaku 10 Pa a množstvo začuteného jódumu určoval väžením vzoriek v opakovaných intervaloch, pokým nebola dosiahnutá požadovaná hmotnosť vzorky polyacetylénu zodpovedajúca danému stupňu dotovania. Všetky zariadenia a spôsoby dotovania polyacetylénu popísané v uvedených prácach sú vhodné pre dotovanie filmov polyacetylénu, avšak pre práškovú formu sa nevhodia. Prášková forma polyacetylénu, vzhľadom na veľkú plochu zrnr a ich náhodné rozvrstvenie vyžaduje pri dotovaní špecifické podmienky.

Uvedenú nevýhodu v podstatnej miere odstraňuje spôsob dotovania polyacetylénu podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že na zrnká polyacetylénu sa v uzavretom systéme pôsobí molekulami jódumu v parnej fázy pri laboratórnej teplote a počiatkovom tlaku 10^{-3} Pa ochrannej atmosféry dusíka.

Podstata zariadenia podľa vynálezu spočíva v tom, že zariadenie pozostáva zo zá-

sobníka práškového polyacetylénu opatreného zatavitelným prívodom dusíka a zásobníka kryštalického jódumu, opatreného zatavitelným odvodom dusíka, pričom zásobníky sú pevne prepojené trúbkou obsahujúcou prepážku z buničiny a oba zásobníky i trúbka majú spoločnú horizontálnu os a celý tvar je v tejto osi na jednom konci uložený v ložisku a na druhom konci spojkou pevne spojený s hriadeľom elektromotora.

Schéma zariadenia je znázornená na príloženom výkrese. Do zásobníka 1 pre polyacetylén sa nasype práškový polyacetylén a prívodom 2 sa do zariadenia vháňa dusík, ktorý tvorí ochranu atmosféru polyacetylénu. K zásobníku 1 je prípojená trubica 3 v dvoch miestach zúžená. V zúženom mieste sa nachádza prepážka z buničiny. Trubica 3 je v zúženom mieste spojená s nádobkou guľového tvaru, slúžiacou ako zásobník 4 kryštalického jódumu. Buničinová prepážka zabráňuje zmiešaniu práškového polyacetylénu s kryštalickým jódom a súčasne tvorí odpor rýchlemu prenikaniu párov sublimovaného jódumu do priestoru s polyacetylénom. Zásobník 4 na jód je zakončený odvodom 5, ktorým v prípravných fázach uniká prúdiaci dusík a neskôr slúži ako vstup pre vákuový systém. Celé zariadenie je v horizontálnej polohe upevnené v držiaku 6, a spojke 7. Držiak 6 tvorí len podperu, v ktorej sa zariadenie môže voľne otáčať. Spojka 7 pevne pripojuje zariadenie k elektromotorčeku s nízkymi otáčkami.

Spôsob dotovania polyacetylénu jódom použitím popisaného zariadenia je nasledovný:

Zariadenie znázornené na obrázku sa niekoľkonásobne opakovaným preplachovaním plyným dusíkom s následovným evakuovaním zbavuje kyslíka, pričom prúd dusíka je vháňaný prívodom 2 a vychádza odvodom 5. Cez prívod 2 sa do zásobníka 1 nasype práškový polyacetylén bez prístupu vzdachu. Do zásobníka 4 sa umiestni vopred stanovené množstvo jódumu. K odvodu 5 sa pripojí vákuový systém a prívod 2 sa zataví. Po ukončení evakuácie pri tlaku 10^{-3} Pa sa zataví aj odvod 5. Vysoké vákuum podporuje sublimáciu jódumu, ktorý sa po prechode cez buničinovú prepážku viaže s práškovým polyacetylénom. Takto pripravené zariadenie je umiestnené do držiaku 6 a spojky 7 a pomocou elektromotorčeka sa pomalými otáčkami otáča okolo horizontálnej osi.

Pri otáčaní zariadenia sa udržiavajú zrnká polyacetylénu v neustálom pohybe, pričom pravdepodobnosť vystavenia všetkých plôch zrniečok pôsobeniu jódumu je rovnaká. Proces dotovania prebieha pri izbovej teplote a je ukončený po sublimácii všetkého jódumu.

Uvedený spôsob dotovania možno použiť aj na dotovanie polyacetylénu vo forme filmu, práškového polyvinylchloridu a ďalších práškových polymérov.

Príklad 1

Práškový polyacetylén (PA) bol syntetizovaný Žikmundovou metódou (AO 181 984) a termicky izomerizovaný pri teplote 180 °C

$$n(CH) = \frac{m(PA)}{M(CH)} = 2,55/13 = 0,196 \text{ mólu (I).}$$

Toto množstvo polyacetylénu bolo umiestnené do zásobníka 1 dotovacieho zariadenia vopred zbaveného kyslíka, pričom prúd suchého dusíka vchádzajúceho prívodom 2 a unikajúceho odvodom 5 vytváral počas celej prípravnej fázy ochrannú atmosféru.

$$m(I) = n(I) \cdot M(I) = M(I) \frac{y \cdot n(CH)}{1 - y} = 127 \frac{0,003 \cdot 0,196}{1 - 0,003} = 0,075 \text{ g (II).}$$

Po navážení potreбnej hmotnosti jódu bol jód umiestnený do zásobníka 4, prívod 2 dusíka bol zatavený a odvod 5 bol pripojený k vákuovému systému. Po dosiahnutí tlaku 10^{-3} Pa sa odpojil vákuový systém a odvod 5 bol zatavený. Zariadenie upevnené v držiak 6 a spojke 7 bolo elektromotorčekom uvedené do otáčavého pohybu s frekvenciou 10 otáčok za minútu. Dotovanie prebiehalo dva dni. Množstvo naviazaného jódu bolo skontrolované opäťovným zvážaním vzorky polyacetylénu.

Príklad 2

Rovnakým postupom ako v príklade 1 bol

PREDMET VYNÁLEZU

1. Spôsob homogénneho dotovania práškového polyacetylénu parami jódu vyznačujúci sa tým, že na zrnká polyacetylénu sa v uzavretom systéme pôsobí molekulami jódu v parnej fáze pri laboratórnej teplote a počiatočnom tlaku 10^{-3} Pa ochrannej atmosféri dusíka.

2. Zariadenie pre homogéne dotovanie práškového polyacetylénu parami jódu spôsobom podľa bodu 1, vyznačujúce sa tým, že pozostáva zo zásobníka (1) práškového

na transformu. Kryštalický jód sa čistil dvojstupňovou sublimáciou. Navážanému množstvu polyacetylénu o hmotnosti $m(PA)$ sa rovná 2,55 g zodpovedá látkové množstvo $-CH-$ skupín.

Pri stanovení potrebnej hmotnosti jódu sme vychádzali z požiadavky, aby pre slabo dotovaný polyacetylén bol molárny zlomok jódu $y = 0,003$. Hmotnosť jódu potrebná na dosiahnutie uvedeného stupňa dotovania bola vypočítaná na základe vzťahu:

$$M(I) = 127 \frac{0,05 \cdot 0,181}{1 - 0,05} = 1,21 \text{ g}$$

Proces dotovania pri laboratórnej teplote bol ukončený po štyroch dňoch.

polyacetylénu, opatreného zataviteľným prívodom (2) dusíka a zásobníka (4) kryštalického jódu, opatreného zataviteľným odvodom (5) dusíka pričom zásobníky sú pevne prepojené trúbkou (3) obsahujúcou prepážku z buničiny a oba zásobníky i trúbka majú spoločnú horizontálnu os a celý spojený útvar je v tejto osi na jednom konci uložený v kvísku (6) a na druhom konci spojkou (7) pevne spojený s hriadeľom elektromotora (8).

255341

