



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202254790 U

(45) 授权公告日 2012. 05. 30

(21) 申请号 201120292008. 1

(22) 申请日 2011. 08. 12

(73) 专利权人 大同新成新材料股份有限公司

地址 037000 山西省大同市新荣区花园屯乡
工业园区

(72) 发明人 赵有义 张培模 范志利 张建东
杨晓峰 王谦 刘全州 李建国

(74) 专利代理机构 太原晋科知识产权代理事务
所 (特殊普通合伙) 14110

代理人 任林芳

(51) Int. Cl.

F27B 13/06 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

敞开式环式焙烧炉烟道结构

(57) 摘要

本实用新型属于炭素生产炉窑的技术领域，具体涉及一种敞开式环式焙烧炉烟道结构，解决了现有敞开式焙烧炉的砖砌烟道容易出现裂缝，使烟道不密实，产生跑漏负压和串气现象的问题。敞开式环式焙烧炉烟道结构，其为整体钢管，设置于炉墙之内，钢管两端设置通气口，钢管顶部连通烟道井口，钢管下方为焦油沉淀处。本实用新型的有益效果：克服了砖烟道密闭不串气现象，主要是由粗刚管代替砖砌烟道，这样就避免了热胀冷缩对烟道的影响，使烟道密实，减少了跑漏负压现象。



1. 一种敞开式环式焙烧炉烟道结构,其特征在于所述的烟道(2)为整体钢管,设置于炉墙(6)之内,钢管(2)两端设置通气口(3),钢管(2)顶部连通烟道井口(5),钢管(2)下方为焦油沉淀处(4)。

敞开式环式焙烧炉烟道结构

技术领域

[0001] 本实用新型属于炭素生产炉窑的技术领域，具体涉及一种敞开式环式焙烧炉烟道结构。

背景技术

[0002] 焙烧炉是生产炭素制品的主要设备之一，按炉窑组成方法计算，烟道应占有 40% 左右，由于炭素生产工艺需求，烟道必须具有良好的密闭状态，不能有串气现象，所以烟道必须要有密闭好，不串气的功能。

[0003] 目前国内的炭素厂家的焙烧炉基本都是采用砖砌烟道，尤其是敞开式焙烧炉。在用了一段时间后，受到热胀冷缩现象影响会造成烟道出现裂缝，使烟道不密实，产生了跑漏负压和串气现象。对焙烧炉室正常运转产生不良影响，具体表现在以下几方面：

[0004] 1、由于烟道密闭性不好，炉室运转数量受限，一般为 6 室运转，而且不能增加，使产量上不去。

[0005] 2、因跑漏负压，造成炉室火道温度不能够及时、经常跟不上曲线的指定温度，使后面炉室的温度不正常，对炉室内的产品质量影响严重，如容易出现体密度低、电阻低、裂纹等现象。

[0006] 3、主烟道负压主要是由风机运转产生的，主烟道跑漏负压现象使风机在最大负荷运转，增加了用电量。而在天然气使用方面，因高温火负压不够，使温度不好升，天然气不能充分燃烧，增加了能耗。

[0007] 4、因主烟道不密实，对靠近它的火道影响严重，所以在装炉方面，也只能考虑浸渍品，而不能考虑压型品。这样对产品产量有所影响，而且还增加了天然气的消耗。

发明内容

[0008] 本实用新型为了解决现有敞开式焙烧炉的砖砌烟道容易出现裂缝，使烟道不密实，产生跑漏负压和串气现象的问题。

[0009] 本实用新型采用如下的技术方案实现：

[0010] 一种敞开式环式焙烧炉烟道结构，其特征在于所述的烟道为整体钢管，设置于炉墙之内，钢管两端设置通气口，钢管顶部连通烟道井口，钢管下方为焦油沉淀处。

[0011] 本实用新型相对现有技术具有如下有益效果：克服了砖烟道密闭不串气现象，主要是由粗刚管代替砖砌烟道，这样就避免了热胀冷缩对烟道的影响，使烟道密实，减少了跑漏负压现象。

附图说明

[0012] 图 1 为本实用新型的结构示意图

[0013] 图中：1- 废气连接处，2- 钢管，3- 通气口，4- 焦油沉淀处，5- 烟道井口，6- 炉墙。

具体实施方式

[0014] 结合附图对本实用新型的具体实施方式做进一步说明，实施例是用来说明本实用新型的，而不是对其做任何限制。

[0015] 敞开式环式焙烧炉烟道结构，所述的烟道为整体钢管2，设置于炉墙6之内，钢管2两端设置通气口3，钢管2顶部连通烟道井口5，钢管2下方为焦油沉淀处4。

[0016] 本实用新型的结构用于敞开式环式焙烧炉，带来以下效果：

[0017] 1、炉室运行数量可以由6室增加到7室，使产量大大提高。

[0018] 2、使高温火的温度能够正常的跟上指定温度，减少了后面炉室温度的不正常，这样就使产品质量大大提高了，减少了废品率。

[0019] 3、因主烟道严密了，使负压增大了，风机的负荷减少了，所以减少了用电量，温度也能够正常跟上指定温度，天然气火苗不向外冒，减少了不必要的浪费。

[0020] 4、特别解决了火道靠近烟道造成的不能装压型品的主要问题，提升焙品产量，减少了同一炉和其它几箱的天然气不必要的消耗。

[0021] 本实用新型已在申请人焙烧车间的焙烧炉成功使用，截止目前，烟道再没发现有串气丢负压的现象，并且效果都达到极为满意的指标。




图 1