

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第6部門第2区分
 【発行日】平成18年7月6日(2006.7.6)

【公開番号】特開2005-227717(P2005-227717A)

【公開日】平成17年8月25日(2005.8.25)

【年通号数】公開・登録公報2005-033

【出願番号】特願2004-38832(P2004-38832)

【国際特許分類】

G 03 B 42/02 (2006.01)

G 01 T 1/00 (2006.01)

G 21 K 4/00 (2006.01)

A 61 B 6/00 (2006.01)

【F I】

G 03 B 42/02 Z

G 01 T 1/00 B

G 21 K 4/00 L

A 61 B 6/00 303K

A 61 B 6/00 350M

【手続補正書】

【提出日】平成18年5月19日(2006.5.19)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0065

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0065】

さらに、収納部34の両側壁には、第2孔部156a～156cが形成される位置にそれぞれガイド孔158a～158cを有するガイドプレート160a～160cがボルト162を介して装着されている。このガイドプレート160a～160cのガイド孔158a～158cの直径は、第1～第3ロックピン134、136、150の外周径と略同等に形成されているため、前記ガイド孔158a～158cの内部を第1～第3ロックピン134、136、150が挿通することによって軸線方向に沿ってガイドされる。なお、前記ガイド孔158a～158cに挿通される第1～第3ロックピン134、136、150の先端部は、徐々に縮径するテーパ状に形成されている。

【手続補正2】

【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図7

【補正方法】変更

【補正の内容】

【図7】

FIG. 7

