

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5738**

(51) Klasyfikacja:
08-08

(21) Numer zgłoszenia: **3271**

(22) Data zgłoszenia: **26.05.2003**

(54)

Wieszak

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2004 WUP 08/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GAMET Sp. z o.o., Toruń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gajek Andrzej, Toruń, (PL)

PL 5738

Nr Rp. 5738.....

Klasa 08-08.....

GAMET Sp. z o. o.
TORUŃ, Polska

Wieszak

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 26.05.2003v

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wieszak przeznaczony w szczególności do zawieszania na nim garderoby, nakryć głowy i parasoli.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać wieszaka przejawiająca się w jego kształcie, który nadaje mu nowy, oryginalny wygląd oraz podnosi jego walory estetyczne oraz użytkowe.


Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na rysunku, który przedstawia uchwyt w widoku.


Wieszak ma kształt zbliżony do litery L uformowanej z płaskownika. Dolne ramię tej litery stanowi zaczep wieszaka i w rzucie pionowym ma kształt podobny do odcinka pierścienia o zaokrąglonym zakończeniu i zaokrąglonych krawędziach. Drugie, pionowe ramię wieszaka ma dwa przelotowe, kołowe otwory o zaokrąglonych krawędziach umieszczone przy końcu tego ramienia, przy czym otwory te są ustawione jeden nad drugim. Poniżej tych otworów znajdują się dwa otwory

mniejsze zlokalizowane obok siebie. Otwory te mają także zaokrąglone krawędzie.

Zastrzeżenie ochronne

Wieszak o kształcie zbliżonym do litery L uformowanej z płaskownika, której dolne ramię stanowi zaczep wieszaka i w rzucie pionowym ma kształt podobny do odcinka pierścienia o zaokrąglonym zakończeniu i zaokrąglonych krawędziach znanymi tym, że pionowe ramię wieszaka ma dwa przelotowe, kołowe otwory o zaokrąglonych krawędziach umieszczone przy końcu tego ramienia, przy czym otwory te są ustawione jeden nad drugim, natomiast poniżej tych otworów znajdują się dwa otwory mniejsze zlokalizowane obok siebie, jak przedstawiono na rysunku.

Dyrektor d/s technicznych

mgr inż. Janusz Rugień



Dyrektor d/s technicznych

mgr inż. Janusz Rugeń