

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報(B2)

(11) 特許番号

特許第3806392号
(P3806392)

(45) 発行日 平成18年8月9日(2006.8.9)

(24) 登録日 平成18年5月19日(2006.5.19)

(51) Int. Cl.

B29C 45/76 (2006.01)

F I

B29C 45/76

請求項の数 7 (全 10 頁)

(21) 出願番号	特願2002-323235 (P2002-323235)	(73) 特許権者	000227054
(22) 出願日	平成14年11月7日(2002.11.7)		日精樹脂工業株式会社
(65) 公開番号	特開2004-155065 (P2004-155065A)		長野県埴科郡坂城町大字南条2110番地
(43) 公開日	平成16年6月3日(2004.6.3)	(74) 代理人	100088579
審査請求日	平成16年4月20日(2004.4.20)		弁理士 下田 茂
		(72) 発明者	碓井 和男
			長野県埴科郡坂城町大字南条2110番地
			日精樹脂工業株式会社内
		(72) 発明者	西沢 千春
			長野県埴科郡坂城町大字南条2110番地
			日精樹脂工業株式会社内
		(72) 発明者	両角 進
			長野県埴科郡坂城町大字南条2110番地
			日精樹脂工業株式会社内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 射出成形機の表示装置

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】

コントローラに付設して各種表示を行うディスプレイを備える射出成形機の表示装置において、少なくとも射出成形機の動作に係わる信号であって所定の目的に係わる複数の信号を検出するとともに、検出した信号から選択した一又は二以上の信号を、横軸に時間を設定し、かつ縦軸に信号の大きさを設定した前記ディスプレイの画面上に、波形により表示するとともに、前記選択した信号が、予め設定したトリガ条件を満たすことにより表示を行うことを特徴とする射出成形機の表示装置。

【請求項2】

前記所定の目的に係わる信号は、トラブルシュートに関連する信号であることを特徴とする請求項1記載の射出成形機の表示装置。

10

【請求項3】

前記トリガ条件は、信号の大きさ又は範囲により設定することを特徴とする請求項1記載の射出成形機の表示装置。

【請求項4】

前記トリガ条件は、時間又は区間により設定することを特徴とする請求項1記載の射出成形機の表示装置。

【請求項5】

プリトリガ条件により、前記トリガ条件よりも一定時間前又は一定の大きさだけ手前の波形から表示することを特徴とする請求項1、3又は4記載の射出成形機の表示装置。

20

【請求項 6】

検出する信号は、射出工程，計量工程，型締工程及びエジェクタ工程に係わる信号であって、少なくとも速度設定値信号，速度検出信号，圧力設定値信号，圧力検出信号，電流指令値信号，現位置検出信号，速度指令値信号，位置偏差値信号，サーボON信号，過負荷検出信号から選択した複数の信号を含むことを特徴とする請求項 1 記載の射出成形機の表示装置。

【請求項 7】

前記波形を前記画面の横軸上に表示できないときは、スクロールアウトし、かつスクロール操作により前記スクロールアウトした波形を表示可能にしたことを特徴とする請求項 1 記載の射出成形機の表示装置。

10

【発明の詳細な説明】**【0001】****【発明の属する技術分野】**

本発明は、コントローラに付設して各種表示を行うディスプレイを備える射出成形機の表示装置に関する。

【0002】**【従来の技術】**

従来、射出成形機では、コントローラに備える表示装置（ディスプレイ）に、射出成形中の各種プロセスデータを波形表示することにより、射出成形プロセスに対するモニタを行っていた（例えば、特開平 7 - 205245 号公報及び特開平 8 - 216215 号公報等参照）。この場合、モニタの目的は、主に成形品の良否評価にあり、射出成形プロセスにおける実際の射出速度及び射出圧力等を検出し、検出した波形データをディスプレイに表示することにより、オペレータがリアルタイムで監視できるようにしていた。

20

【特許文献 1】

特開平 7 - 205245 号公報

【特許文献 2】

特開平 8 - 216215 号公報

【0003】**【発明が解決しようとする課題】**

しかし、上述した従来の表示装置における波形データの表示は、主に成形品の良否評価を目的にしていたため、次のような課題も存在した。

30

【0004】

第一に、射出成形機のトラブルシュートの解析や対策等に必要な信号データは、テスターやオシロスコープ等の別途の測定器により測定して得ていたため、これらの測定器に係わるコスト負担や保管スペース確保等の不利益を生じる。

【0005】

第二に、別途の測定器を使用する場合、測定の都度、射出成形機のカバーを開け、回路基板等の必要個所に測定器のプロブを接続するなどの測定作業が必要になり、作業の煩雑化，作業工数の増加及びデータ取得の遅延等の不具合を生じる。

【0006】

40

本発明は、このような従来の技術に存在する課題を解決したものであり、トラブルシュートの解析や対策等において、別途の測定器の使用を減らし又は不要にし、測定器使用に伴う不利益及び不具合を低減又は解消することができる射出成形機の表示装置の提供を目的とする。

【0007】**【課題を解決するための手段及び実施の形態】**

本発明は、コントローラ 2 に付設して各種表示を行うディスプレイ 3 を備える射出成形機 M の表示装置 1 を構成するに際して、少なくとも射出成形機 M の動作に係わる信号 S m ... であって所定の目的に係わる複数の信号 S m ... を検出するとともに、検出した信号 S m ... から選択した一又は二以上の信号 S m ... を、横軸に時間を設定し、かつ縦軸に信号 S m

50

...の大きさを設定したディスプレイ 3 の画面 V a 上に、波形 P 1 , P 2 , P 3 , P 4 , P 5 , P 6 により表示するとともに、選択した信号 S m... が、予め設定したトリガ条件を満たすことにより表示を行うことを特徴とする。

【 0 0 0 8 】

この場合、好適な実施の形態により、所定の目的に係わる信号 S m... には、トラブルシュートに関連する信号 S m... を適用することができる。また、トリガ条件は、信号の大きさ又は範囲により設定することができるとともに、時間又は区間により設定することができる。さらに、プリトリガ条件により、トリガ条件よりも一定時間前又は一定の大きさだけ手前の波形から表示することもできる。一方、検出する信号 S m... には、射出工程、計量工程、型締工程及びエジェクタ工程に係わる信号 S m... であって、少なくとも速度設定値信号、速度検出信号、圧力設定値信号、圧力検出信号、電流指令値信号、現位置検出信号、速度指令値信号、位置偏差値信号、サーボ ON 信号、過負荷検出信号から選択した複数の信号 S m... を含ませることができる。なお、波形 P 1 ... を画面 V a の横軸上に表示できないときは、スクロールアウトし、かつスクロール操作によりスクロールアウトした波形 P 1 ... を表示可能に構成できる。

【 0 0 0 9 】

【実施例】

次に、本発明に係る好適な実施例を挙げ、図面に基づき詳細に説明する。

【 0 0 1 0 】

まず、本実施例に係る表示装置 1 を備える射出成形機 M の構成について、図 2 及び図 3 を参照して説明する。

【 0 0 1 1 】

図 2 中、仮想線で示す M は射出成形機であり、機台 M b と、この機台 M b 上に設置された射出装置 M i 及び型締装置 M c を備える。射出装置 M i は、加熱筒 1 0 を備え、この加熱筒 1 0 の前端に図に現れない射出ノズルを有するとともに、加熱筒 1 0 の後部には材料を供給するホッパ 1 1 を備える。一方、型締装置 M c には可動型と固定型からなる金型 1 2 を備える。また、機台 M b 上には、起設した側面パネル 1 3 を利用して表示装置 1 を配設する。この場合、表示装置 1 は、タッチパネル 3 t を付設したカラー液晶ディスプレイ等のディスプレイ 3 を有するディスプレイユニット 1 4 と、このディスプレイユニット 1 4 に接続するコントローラ 2 (図 3) を含むため、ディスプレイユニット 1 4 は側面パネル 1 3 に配設するとともに、コントローラ 2 は機台 M b に内蔵させる。

【 0 0 1 2 】

図 3 は、コントローラ 2 のブロック系統図を示す。2 1 は C P U であり、この C P U 2 1 には内部バス 2 2 を介してチップセット 2 3 を接続する。また、チップセット 2 3 には、P C I バス等のローカルバスを用いたバスライン 2 4 を接続して H M I (ヒューマン・マシン・インタフェース) 制御系を構成する。このため、バスライン 2 4 には、R A M , R O M 等の各種メモリ類を総括する内部メモリ 2 5 を接続する。さらに、バスライン 2 4 には、表示インタフェース 2 6 を介して上述したディスプレイユニット 1 4 を接続するとともに、入出力インターフェイス 2 7 を介してメモリカード等の記憶メディア 2 8 に対する読出及び書込を行うドライブユニット 2 9 を接続する。

【 0 0 1 3 】

一方、チップセット 2 3 には、バスライン 2 4 と同様のバスライン 3 0 を接続して P L C (プログラマブル・ロジック・コントローラ) 制御系を構成する。このため、バスライン 3 0 には、スイッチ等の切換データ (入力) を C P U 2 1 に付与し、かつ C P U 2 1 から得る制御指令データ (出力) を対応するアクチュエータに付与する入出力インターフェイス 3 1 を接続するとともに、各種センサの検出信号 (入力) を、アナログ - デジタル変換して C P U 2 1 に付与し、かつ C P U 2 1 から得る制御指令データをデジタル - アナログ変換して得た制御信号 (出力) を対応するアクチュエータに付与する入出力インターフェイス 3 2 を接続する。これにより、所定のフィードバック制御系及びオープンループ制御系が構成される。

10

20

30

40

50

【0014】

したがって、前述した内部メモリ25には、PLCプログラムとHMIプログラムを格納するとともに、各種処理プログラムを格納する。なお、PLCプログラムは、射出成形機Mにおける各種工程のシーケンス動作や射出成形機Mの監視等を実現するためのソフトウェアであり、HMIプログラムは、射出成形機Mの動作パラメータの設定及び表示、射出成形機Mの動作監視データの表示等を実現するためのソフトウェアである。これらのソフトウェアは、コントローラ2を搭載する射出成形機Mの固有アーキテクチャとして構築される。

【0015】

特に、本実施例に係る表示装置1は、ディスプレイユニット14とコントローラ2を利用することにより測定器Msとしての機能を兼用する。このため、本実施例では、射出成形機Mの動作に係わる信号Sm...であって、所定の目的に係わる信号であるトラブルシュートに関連する複数の信号Sm...を検出し、この信号Sm...を、入力として入出力インターフェイス31及び32に付与する。なお、本実施例では、内部メモリ25に記憶されている設定値や入出力インターフェイス31、32を介さずに付与される内部信号等も、検出される信号Sm...として扱う。

10

【0016】

このような複数の信号Sm...には、図4に一覧表で示すように、射出工程、計量工程、型締工程及びエジェクタ工程に係わる信号Sm...であって、少なくとも速度設定値信号、速度検出信号、圧力設定値信号、圧力検出信号、電流指令値信号、現位置検出信号、速度指令値信号、位置偏差値信号、サーボON信号、過負荷検出信号から選択した複数の信号Sm...が含まれるとともに、各種の入出力信号が信号Sm...に含まれる。なお、図4に示した一覧表において、○印を付した信号Sm...は、標準で検出（表示）されるとともに、○印を付した信号Sm...は、仕様により検出（表示）される。

20

【0017】

次に、本実施例に係る表示装置1の機能（動作）について、図1～図7を参照して説明する。

【0018】

図1は、ディスプレイ3に表示される信号レコーダ画面Vaを示す。この信号レコーダ画面Vaには、上段と下段に、各種画面Va...を切換える画面項目毎に設けた複数の画面切換キーK1、K2、K3...を表示する。この画面切換キーK1...は、使用頻度の高さを考慮してランク分けされ、上段に、型開閉画面切換キーK1、エジェクタ画面切換キーK2、射出・計量画面切換キーK3、温度画面切換キーK4、モニタ画面切換キーK5、主要条件画面切換キーK6、条件切換画面切換キーK7を有する成形機の動作条件の設定に係わる第一のグループGaを横一列に配するとともに、下段に、これ以外となる段取り画面切換キーK8、履歴画面切換キーK9、プログラム画面切換キーK10、信号レコーダ画面切換キーK11、診断画面切換キーK12、支援画面切換キーK13を有する第二のグループGbを横一列に配する。

30

【0019】

各画面切換キーK1...は、信号レコーダ画面Vaを他の画面に切換えた場合でも同様に表示される。例えば、図2は、図1には表示されない工程監視画面切換キーを選択した場合の工程監視画面Vbの概要を示すが、各画面切換キーK1...は、図1に示した信号レコーダ画面Vaと同じ位置に同じ形状で表示される。なお、図1に表示される第二のグループGbは、第二階層が表示された状態であるが、画面右端の階層画面切換キーK14をタッチすることにより、第一階層における工程監視画面切換キー、生産情報画面切換キー、波形画面切換キー、統計画面切換キー等が、画面切換キーK8～K13と入れ替わる形で同様に表示される。また、コントローラ2は、画面切換キーK1...の配列をユーザサイドで任意に変更できる配列変更機能及び変更後の配列を記憶する配列記憶機能を備えている。これにより、ユーザ自身が使い勝手を考慮して画面切換キーK1...の配列（順番）を任意に変更することができる。このようなレイアウト表示により、各画面切換キーK1...に表

40

50

示される名称表示を変更する場合でも、ソフトウェアにより容易に対処でき、変更に伴う工数の削減及びコストダウンを図れるとともに、各画面切換キー K 1 ... に対する視認性及び操作性を高めることができる。

【0020】

そして、上段の画面切換キー K 1 ... と下段の画面切換キー K 8 ... の間には、信号レコーダ画面 V a の主要部分を表示する。主要部分に係る信号レコーダ画面 V a は、画面略中央に、検出した信号 S m ... から選択した一又は二以上の信号 S m ... 、実施例は C H 1 (1 チャンネル) ~ C H 6 (6 チャンネル) に設定した六つの信号 S m ... を波形により表示する波形表示部 5 0 を設ける。この場合、波形表示部 5 0 は、横軸に時間を設定し、かつ縦軸に信号 S m ... の大きさを設定する。また、この波形表示部 5 0 の下側には、スクロールバー 5 1 b 及びスクロールボタン 5 1 f , 5 1 r を表示するとともに、波形表示部 5 0 の上側には、時間軸設定部 5 2 , モード選択部 5 3 , プリトリガ条件設定部 5 4 を表示する。さらに、これらの上側には、C H 1 ~ C H 6 に設定する信号の種類 (名称) を表示する信号表示部 5 5 を設ける。実施例の信号表示部 5 5 は、C H 1 に射出速度設定値信号を、C H 2 に射出速度検出信号を、C H 3 に射出電流指令値信号を、C H 4 に計量速度検出信号を、C H 5 に入力 X 2 7 信号 (ノズルタッチ有無信号) を、C H 6 に出力 Y 3 A 信号 (射出有無信号) をそれぞれ設定 (選択) した場合は示している。

10

【0021】

一方、波形表示部 5 0 の左側には、波形表示部 5 0 の縦軸における C H 1 ~ C H 3 の目盛表示部 5 6 を設けるとともに、波形表示部 5 0 の右側には、波形表示部 5 0 の縦軸における C H 4 ~ C H 6 の目盛表示部 5 7 を設ける。実施例は、便宜上、C H 2 に対して 1 0 0 [%] ~ - 1 0 0 [%] の目盛を表示し、また、C H 4 に対して 1 0 0 [%] ~ - 1 0 0 [%] の目盛を表示した場合を示し、C H 1 , C H 3 , C H 5 , C H 6 の目盛は省略した。なお、5 8 はチャンネル設定キー、5 9 はトリガ条件等を設定できる詳細設定キー、6 0 は開始キー、6 1 は停止キーである。

20

【0022】

そして、波形表示部 5 0 には、C H 1 ~ C H 6 に設定した 6 種類の信号 S m ... が、波形 P 1 , P 2 , P 3 , P 4 , P 5 , P 6 により表示される。この場合、信号表示部 5 5 における C H 1 ~ C H 6 の表示部分は色分けされており、C H 1 ~ C H 6 の色と、これに対応する波形 P 1 , P 2 , P 3 , P 4 , P 5 , P 6 の色はそれぞれ一致する。実施例の場合、P 1 は射出速度設定値信号 (C H 1) 、P 2 は射出速度検出信号 (C H 2) 、P 3 は射出電流指令値信号 (C H 3) 、P 4 は計量速度検出信号 (C H 4) 、P 5 は入力 X 2 7 信号 (C H 5) 、P 6 は出力 Y 3 A 信号 (C H 6) をそれぞれ示している。特に、P 5 , P 6 は O N - O F F 信号であり、O N のときはハイレベル、O F F のときはローレベル (又は無表示) により表示される。

30

【0023】

このような各波形 P 1 ... は、チャンネル設定部 5 8 及び詳細設定部 5 9 により設定された 6 チャンネル分が同時に表示されるとともに、7 チャンネル (C H 7) ~ 1 2 チャンネル (C H 1 2) , 1 3 チャンネル (C H 1 3) ~ 1 8 チャンネル (C H 1 8) ... と順次設定すれば、一定時間間隔で順次表示チャンネルが変更して表示される。一方、時間軸上の表示が一杯になり、波形表示部 5 0 の横軸上に波形 P 1 ... を表示できなくなったときは、スクロールアウトする。したがって、スクロールアウトした過去の波形 P 1 ... を見たいときは、スクロールバー 5 1 b 又はスクロールボタン 5 1 f , 5 1 r のスクロール操作により再表示させることができる。

40

【0024】

一方、本実施例に係る表示装置 1 では、このような各波形 P 1 ... の全てをそのまま表示することもできるが、選択した信号 S m ... が、予め設定したトリガ条件を満たすことにより部分的に表示させることもできる。図 5 には、トリガ条件を設定した場合の処理手順をフローチャートで示す。同図において、射出成形機 M が動作を開始すれば (ステップ S 1) 、所定の信号 S m に対する検出が行われる (ステップ S 2) 。そして、信号 S m が予め設

50

定したトリガ条件を満たせば、信号表示部 50 に波形表示される（ステップ S 3 , S 4 ）。しかし、トリガ条件を満たさない場合には、信号 S m に対する検出は継続して行われるが表示は行われない（ステップ S 3 , S 2 ）。このようなトリガ条件に基づく表示処理は、射出成形機 M の動作に対応して継続される（ステップ S 5 ）。

【 0 0 2 5 】

図 6 及び図 7 に、トリガ条件を設定した場合の具体例を示す。図 6 は、信号の大きさによりトリガ条件を設定した場合を示す。今、同図において、トリガ条件を、縦軸のレベル L u (- 4 0 [%]) に設定すれば、波形 P 2 はレベル L u を越えた部分だけ表示され、他は表示されない。なお、同様に、レベル L u に達しない部分のみを表示することもでき、これらは任意に選択することができる。また、レベル L u に加えて、このレベル L u よりも小さいレベル L d (不図示) を設定することにより、レベル L d ~ レベル L u の範囲に入る波形 P 2 のみを表示することもできる。

10

【 0 0 2 6 】

このような信号の大きさ（又は範囲）によりトリガ条件を設定すれば、特に、トラブルシュートに有効である。即ち、レベル L u を任意の信号 S m ... に対する異常レベルに設定すれば、異常が発生するときのみ波形 P 1 ... が表示されるため、異常の認識、更にはその異常の程度や挙動を容易かつ速やかに把握することができる。したがって、異常レベルを設定した場合には、異常レベルを越えたことによる波形の表示と同時に、異常が発生した旨のアラーム表示（アラーム音）を別途行うことも有効である。

【 0 0 2 7 】

また、図 7 は、トリガ条件として、区間により設定した場合を示す。今、同図において、トリガ条件を、横軸の時間 t f (開始時) と t r (終了時) に設定したとすれば、波形 P 2 は時間 t f (開始時) ~ t r (終了時) の区間だけ表示されることになり、他の時間では表示されない。同様に、いずれか一方の時間 t f 又は t r を設定し、時間（開始時）t f になったら表示を開始し、又は時間（終了時）t r になったら表示を終了させることもできる。なお、t f (開始時) 及び t r (終了時) は、必ずしも時刻を意味するものではなく、例えば、工程開始等のタイミングを設定できる。

20

【 0 0 2 8 】

このような時間又は区間によりトリガ条件を設定すれば、特に、オペレータが注目したい特定の区間（時間）のみ表示させることができるため、繰り返し表示される同一区間の安定性等を的確かつ容易に把握することができるとともに、信号データを記録（記憶）させる際におけるデータ量の軽減に寄与できる。なお、プリトリガ条件設定部 5 4 により、プリトリガ条件を設定すれば、トリガ条件よりも一定時間前又は一定の大きさだけ手前の波形から表示（記録）することができ、トリガ条件を満たす直前の状態を確認することができる。

30

【 0 0 2 9 】

このように、本実施例に係る表示装置 1 は、射出成形機 M の動作に係わる信号 S m ... であって、トラブルシュートに関連する信号 S m ... を検出するとともに、検出した信号 S m ... から選択した複数（六つ）の信号 S m ... を、横軸に時間を設定し、かつ縦軸に信号 S m ... の大きさを設定したディスプレイ 3 の信号レコーダ画面 V a 上に、波形 P 1 , P 2 , P 3 , P 4 , P 5 , P 6 により表示するようにしたため、表示装置 1 を実質的に測定器 M s として機能させることができ、表示装置 1 を測定器 M s に兼用させることができる。したがって、トラブルシュートの解析や対策等において、別途の測定器の使用を減らし又は不要にすることができ、コスト負担や保管スペース確保等の測定器使用に伴う不利益、更には作業の煩雑化、作業工数の増加及びデータ取得の遅延等の測定器使用に伴う不具合を低減又は解消することができる。

40

【 0 0 3 0 】

以上、実施例について詳細に説明したが、本発明はこのような実施例に限定されるものではなく、細部の構成、配置、数量、手法等において、本発明の要旨を逸脱しない範囲で任意に変更、追加、削除することができる。例えば、所定の目的に係わる信号 S m ... として

50

、トラブルシュートに関連する信号 S m... を例示したが、他の目的に係わる信号 S m... を適用することもできる。特に、図 4 に示す一覧表は例示であり、各種信号 S m... を適用することができ、本来、テスター等で測定する回路上の直流電圧に係る単純な信号 S m... であってもよい。

【 0 0 3 1 】

【 発明の効果 】

このように、本発明に係る射出成形機の表示装置は、少なくとも射出成形機の動作に係わる信号であって所定の目的に係わる複数の信号を検出するとともに、検出した信号から選択した一又は二以上の信号を、横軸に時間を設定し、かつ縦軸に信号の大きさを設定したディスプレイの画面上に、波形により表示するとともに、選択した信号が、予め設定したトリガ条件を満たすことにより表示を行うようにしたため、次のような顕著な効果を奏する。

10

【 0 0 3 2 】

(1) 選択した信号がトリガ条件を満たすことにより表示を行うため、例えば、信号の大きさ(又は範囲)により設定したトリガ条件を用いれば、異常の認識、更にはその異常の程度や挙動を容易かつ速やかに把握できるとともに、時間又は範囲により予め設定したトリガ条件を用いれば、繰り返し表示される同一区間の安定性等を的確かつ容易に把握することができ、しかも、信号データを記録(記憶)させる際におけるデータ量の軽減に寄与できる。

【 0 0 3 3 】

20

(2) 表示装置を実質的な測定器としても機能させることができるため、表示装置を測定器に兼用できる。したがって、トラブルシュートの解析や対策等において、別途の測定器の使用を減らし又は不要にすることができ、測定器使用に伴う不利益及び不具合を低減又は解消できる。

【 0 0 3 4 】

(3) 好適な実施の形態により、プリトリガ条件により、トリガ条件よりも一定時間前又は一定の大きさだけ手前の波形から表示するようにすれば、トリガ条件を満たす直前の状態を確認することができる。

【 図面の簡単な説明 】

【 図 1 】 本発明の好適な実施例に係る表示装置におけるディスプレイの画面図、

30

【 図 2 】 同表示装置を備える射出成形機の概要図、

【 図 3 】 同射出成形機に備えるコントローラの機能ブロック図、

【 図 4 】 同表示装置におけるディスプレイにより表示する信号の一覧表、

【 図 5 】 同表示装置によりトリガ条件に基づいて表示する際の処理手順を示すフローチャート、

【 図 6 】 同表示装置によりトリガ条件に基づいて表示した際の画像図、


【 図 7 】 同表示装置によりトリガ条件に基づいて表示した際の他の画像図、

【 符号の説明 】


- 1 表示装置
- 2 コントローラ
- 3 ディスプレイ
- M 射出成形機
- S m... 信号
- V a 画面
- P 1 ... 波形
- M s 測定器

40


【 図 1 】



【 図 2 】



【 圖 3 】




【 図 4 】


S _m	射出 工程	計量 工程	型締 工程	エジェクタ 工程
速度設定値信号	○	○	○	○
速度検出信号	○	○	○	○
圧力設定値信号	○	○	△	○
圧力検出信号	○	○	△	○
電流指令値信号	○	○	○	○
現位置検出信号	○	○	○	○
速度指令値信号	○	○	○	○
位置偏差値信号	○	○	○	○
サーボON信号	○	○	○	○
過負荷検出信号	○	○	○	○

○ 標準で表示されるもの
△ 仕様により表示されるもの


【 図 5 】



【 図 6 】



【 図 7 】



フロントページの続き

審査官 斎藤 克也

(56)参考文献 特開平06-278173(JP,A)
特開2001-287254(JP,A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)
B29C 45/00 - 45/84