

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第6部門第3区分
 【発行日】令和6年5月22日(2024.5.22)

【国際公開番号】WO2023/017725
 【出願番号】特願2023-541389(P2023-541389)

【国際特許分類】

G 0 6 F 3/03(2006.01)

H 0 1 H 13/04(2006.01)

H 0 1 H 9/02(2006.01)

10

【F I】

G 0 6 F 3/03 4 0 0 D

G 0 6 F 3/03 4 0 0 F

H 0 1 H 13/04 B

H 0 1 H 9/02 Z

【手続補正書】

【提出日】令和6年5月1日(2024.5.1)

【手続補正1】

【補正対象書類名】手続補正書

20

【補正対象項目名】手続補正5

【補正方法】変更

【補正の内容】

【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0051

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0051】

また、図3を用いて上述もしたように、基板保護部材18の第1押圧部18aは、第1
 本体開口部18ahに設けられ、1本体支持部18axを通じて本体部18Mに接続され
 、それ以外の部分では本体部18Mと接続されていない。同様に、基板保護部材18の第
 2押圧部18bは、第2本体開口部18bhに設けられ、第2本体支持部18bxを通じ
 て本体部18Mに接続され、それ以外の部分では本体部18Mと接続されていない。同様
 に、第3押圧部18cは、第3本体開口部18chに設けられ、第3本体支持部18cx
 を通じて本体部18Mに接続され、それ以外の部分では本体部18Mと接続されていない
 。

30

40

50