

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 4 部門第 1 区分

【発行日】平成23年12月1日(2011.12.1)

【公開番号】特開2011-43020(P2011-43020A)

【公開日】平成23年3月3日(2011.3.3)

【年通号数】公開・登録公報2011-009

【出願番号】特願2009-193129(P2009-193129)

【国際特許分類】

E 0 4 B 1/00 (2006.01)

E 0 4 D 13/04 (2006.01)

E 0 4 B 5/43 (2006.01)

G 0 1 F 23/58 (2006.01)

【F I】

E 0 4 B 1/00 5 0 2 Z

E 0 4 D 13/04 J

E 0 4 B 5/43 Z

E 0 4 B 1/00 5 0 2 L

G 0 1 F 23/58

【手続補正書】

【提出日】平成23年10月19日(2011.10.19)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 3 0

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 3 0】

以上のように、バルコニー 3 の排水口 1 4 が正常に機能している場合には、報知部 1 1 に青色を表示し、バルコニー 3 の排水口 1 4 が目詰まりなどにより貯留された水を外部に排出できなくなると、報知部 1 1 に黄色を表示し、更にオーバーフロー口 2 0 までもが、目詰まりなどにより排水を排出できない場合には、報知部 1 1 に赤色を表示するので、バルコニー 3 の上や居室内 R にいる住宅の居住者に対して、バルコニー 3 の排水口 1 4 やオーバーフロー口 2 0 の異常を報知することができる。