

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第4区分

【発行日】平成16年11月18日(2004.11.18)

【公開番号】特開2003-134756(P2003-134756A)

【公開日】平成15年5月9日(2003.5.9)

【出願番号】特願2001-330032(P2001-330032)

【国際特許分類第7版】

H 02 K 15/10

H 02 K 3/50

【F I】

H 02 K 15/10

H 02 K 3/50 A

【手続補正書】

【提出日】平成15年11月28日(2003.11.28)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0062

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0062】

更に、絶縁ホルダ21におけるバスバー非収容部位84の外周面には、第2補強リブ86が絶縁ホルダ21の周方向に沿って延びるように突設されている。この第2補強リブ86は、円弧状に形成され、その曲率半径が絶縁ホルダ21の半径と同じに設定されている。