

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 4 区分

【発行日】平成 16 年 11 月 18 日 (2004.11.18)

【公開番号】特開 2003-134757 (P2003-134757A)

【公開日】平成 15 年 5 月 9 日 (2003.5.9)

【出願番号】特願 2001-330033 (P2001-330033)

【国際特許分類第 7 版】

H 0 2 K 15/10

H 0 2 K 3/50

【F I】

H 0 2 K 15/10

H 0 2 K 3/50 A

【手続補正書】

【提出日】平成 15 年 11 月 28 日 (2003.11.28)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 7 4

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 7 4】

更に、絶縁ホルダ 2 1 におけるバスバー非収容部位 8 4 の外周面には、第 2 補強リブ 8 6 が絶縁ホルダ 2 1 の周方向に沿って延びるように突設されている。この第 2 補強リブ 8 6 は、円弧状に形成され、その曲率半径が絶縁ホルダ 2 1 の半径と同じに設定されている。