

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第5部門第2区分

【発行日】平成17年8月11日(2005.8.11)

【公開番号】特開2003-239973(P2003-239973A)

【公開日】平成15年8月27日(2003.8.27)

【出願番号】特願2002-40910(P2002-40910)

【国際特許分類第7版】

F 16 C 33/12

F 16 C 33/24

【F I】

F 16 C 33/12 Z

F 16 C 33/24

【手続補正書】

【提出日】平成17年1月24日(2005.1.24)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0004

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0004】

無給油式は、ハウジング内面にガラスまたは金属メッシューで強化した四弗化工チレン樹脂製のライナーを設け、これを固体潤滑剤として球面内輪との間で自動調心性を持たせた構成を有し、インサート式または溶接式で製造される。また、溶接に換えて2分割のハウジングで挟み込み後に全体をかしめたり、あるいは当接面に接着剤を塗布して加温して圧着させる構成もある。