

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3292**

(51) Klasyfikacja:
13-03

(21) Numer zgłoszenia: **431**

(22) Data zgłoszenia: **30.11.2001**

(54)

Zespół naroża korytka

(30) Pierwszeństwo:

01.06.2001 (WO)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.11.2003 WUP 11/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**LEGRAND, Limoges, (FR);
LEGRAND SNC, Limoges, (FR)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Jadaud Alain, Tennie, (FR);
Gautier Bruno, Sille le Guillaume, (FR);
Decore Bertrand, La Chapella Saint Aubin, (FR)**

PL 3292

Rp 3292
13-03

LEGRAND
Limoges, Francja

LEGRAND SNC
Limoges, Francja

Twórcy wzoru przemysłowego

Alain Jadaud
Bruno Gautier
Bertrand Decore

Zespół naroża korytka

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego
trwa od dnia 30 listopada 2001

Pierwszeństwo: 1 czerwca 2001, WIPO

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zespół naroża korytka.

W odniesieniu do znanych tego rodzaju, zbliżonych postaciowo wytworów, zespół naroża korytka według wzoru przemysłowego, wyróżnia się nową postacią przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Zespół naroża korytka w pierwszej i w trzeciej odmianie wzoru służy do połączenia korytka z podwójną pokrywami, zaś w drugiej odmianie wzoru - do połączenia korytka z pojedynczą pokrywą.

Wzór zespołu naroża korytka uwidoczniono na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia zespół naroża korytka w pierwszej odmianie wzoru w widoku perspektywicznym z przodu i z góry, fig. 2 - w widoku z przodu, fig. 3 - w widoku z tyłu, fig. 4 - w widoku perspektywicznym od strony jednego końca, fig. 5 - widoku perspektywicznym od strony drugiego końca, fig. 6 - w widoku z góry, fig. 7 - w widoku z dołu, fig. 8 - przedstawia zespół naroża korytka w drugiej odmianie wzoru w widoku perspektywicznym z tyłu i z góry, fig. 9 - w widoku perspektywicznym z przodu i z góry, fig. 10 - w widoku z góry, fig. 11 - w widoku z dołu, fig. 12 - widoku z prawej strony, fig. 13 - w widoku z lewej strony, fig. 14 - w widoku perspektywicznym od strony jednego końca, fig. 15 - w widoku perspektywicznym od strony drugiego końca, fig. 16 - przedstawia zespół naroża korytka w trzeciej odmianie wzoru w widoku perspektywicznym z tyłu i z góry, fig. 17 - w widoku perspektywicznym z przodu i z góry, fig. 18 - w widoku z góry, fig. 19 - w widoku z dołu, fig. 20 - widoku z prawej strony, fig. 21 - w widoku z lewej strony, fig. 22 - w widoku perspektywicznym od strony

jednego końca, fig. 23 - w widoku perspektywicznym od strony drugiego końca.

Zespół naroża korytka ma kształt połączonych ze sobą, wzajemnie prostopadłych ramion, w kształcie wydrążonego prostopadłościanu i przy połączeniu obu ramion ma na górnej i dolnej ścianie zaznaczone linie łączące krawędzie wewnętrzne ramion z ich krawędziami zewnętrznymi.

W pierwszej odmianie wzoru, zewnętrzne naroże połączonych ramion jest zaokrąglone oraz zaokrąglone są krawędzie, górna i dolna, zewnętrznych ścianek ramion, i na zewnętrznej ścianie ramiona mają poziomy rowek o profilu prostokątnym, a przy narożu dwie pionowe linie, zaś na ścianie wewnętrznej ramiona mają liczne poziome rowki, rozmieszczone w regularnych odstępach, a ponadto we wnętrzu wydrążenia ramion znajdują się liczne wzdłużne występy.

W drugiej i w trzeciej odmianie wzoru, przy połączeniu ramion, na ścianie górnej oraz wewnętrznej i zewnętrznej ścianie bocznej usytuowana jest niesymetryczna nakładka o zaokrąglonych krawędziach, przy czym na jednym ramieniu krawędź tej nakładki jest prostopadła do kierunku wzdłużnego tego ramienia, zaś na drugim ramieniu, krawędź tej nakładki jest równoległa do dwusiecznej kąta naroża, zaś na ścianie dolnej zespołu zaznaczony jest kwadrat, wewnątrz którego, przy jego narożu, umieszczony jest mniejszy kwadrat, zaś przy dwóch bokach większego kwadratu umieszczone są

prostokąty, mające zaznaczone wzajemnie równoległe linie, rozmieszczone w odstępach naprzemiennie mniejszym i większym, przy czym jeden z tych prostokątów jest nieznacznie odsunięty od boku większego kwadratu, a w tym odstępie są zaznaczone, nieregularnie rozmieszczone liczne prostokąty, a ponadto po dwa prostokąty usytuowane są także przy dwóch bokach mniejszego kwadratu, zaś wewnątrz mniejszego kwadratu są zaznaczone trzy owale, natomiast we wnętrzu wydrążenia ramion, przy ścianie dolnej, usytuowane są w regularnych odstępach, wzdłużne występy o profilu w kształcie zbliżonym do litery „T”.

W trzeciej odmianie wzoru, górna ścianka ramion zespołu jest złożona z dwóch części, o szerokości zbliżonej do połowy szerokości górnej ścianki, tworzących dwie oddzielne pokrywy korytka.

Cechami istotnymi zespołu naroża korytka jest to, że ma on kształt połączonych ze sobą, wzajemnie prostopadłych ramion, w kształcie wydrążonego prostopadłościanu i przy połączeniu obu ramion ma na górnej i dolnej ścianie zaznaczone linie łączące krawędzie wewnętrzne ramion z ich krawędziami zewnętrznymi - jak to uwidoczniło na załączonym rysunku fig. 1 - fig. 23.

W pierwszej odmianie wzoru, zewnętrzne naroże połączonych ramion jest zaokrąglone oraz zaokrąglone są krawędzie, górna i dolna, zewnętrznych ścianek ramion, i na

zewnętrznej ścianie ramiona mają poziomy rowek o profilu prostokątnym, a przy narożu dwie pionowe linie, zaś na ścianie wewnętrznej ramiona mają liczne poziome rowki, rozmieszczone w regularnych odstępach, a ponadto we wnętrzu wydrażeń ramion znajdują się liczne wzdłużne występy - jak to uwidoczniło na załączonym rysunku fig. 1 - fig. 7.

W drugiej i w trzeciej odmianie wzoru, przy połączeniu ramion, na ścianie górnej oraz wewnętrznej i zewnętrznej ścianie bocznej usytuowana jest niesymetryczna nakładka o zaokrąglonych krawędziach, przy czym na jednym ramieniu krawędź tej nakładki jest prostopadła do kierunku wzdłużnego tego ramienia, zaś na drugim ramieniu, krawędź tej nakładki jest równoległa do dwusiecznej kąta naroża, zaś na ścianie dolnej zespołu zaznaczony jest kwadrat, wewnątrz którego, przy jego narożu, umieszczony jest mniejszy kwadrat, zaś przy dwóch bokach większego kwadratu umieszczone są prostokąty, mające zaznaczone wzajemnie równoległe linie, rozmieszczone w odstępach naprzemiennie mniejszym i większym, przy czym jeden z tych prostokątów jest nieznacznie odsunięty od boku większego kwadratu, a w tym odstępie są zaznaczone, nieregularnie rozmieszczone liczne prostokąty, a ponadto po dwa prostokąty usytuowane są także przy dwóch bokach mniejszego kwadratu, zaś wewnątrz mniejszego kwadratu są zaznaczone trzy owale, natomiast we wnętrzu wydrażeń ramion, przy ścianie dolnej, usytuowane są w

regularnych odstępach, wzdłużne występy o profilu w kształcie zbliżonym do litery „T” - jak to uwidoczniono na załączonym rysunku fig. 8 - fig. 23.

W trzeciej odmianie wzoru, górna ścianka ramion zespołu jest złożona z dwóch części, o szerokości zbliżonej do połowy szerokości górnej ścianki, tworzących dwie oddzielne pokrywy korytka - jak to uwidoczniono na załączonym rysunku fig. 16 - fig. 23.

LEGRAND

LEGRAND SNC

Pełnomocnik: **POLSERVICE** Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Jareza Kuczyńska
rzeczniczka patentowa




Fig. 1

mgr inż. Teresa Kuczyńska
rzecz. patentowy

LEGRAND
LEGRAND SNC
Pełnomocnik:
POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370




Fig. 1




Fig. 8




Fig. 16




Fig. 2

LEGRAND
LEGRAND SNC
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. *Teresa Kuczyńska*
rzecznik patentowy




Fig. 3

LEGRAND
LEGRAND SNC
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chalubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Teresa Kuczyńska
rzecznik patentowy




Fig. 4

LEGRAND
LEGRAND SNC
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. *Teresa Kuczyńska*
rzeczniczka państwowa




Fig. 5

LEGRAND
LEGRAND SNC
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370
mgr inż. Teresa Kuczyńska
rzecznik patentowy




Fig. 6

LEGRAND
LEGRAND SNC
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chalubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Teresa Kuczyńska
rzecznik patentowy




Fig. 7

**LEGRAND
LEGRAND SNC
Pełnomocnik:**

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Teresa Kuczyńska
rzecznik patentowy




Fig. 8

LEGRAND
LEGRAND SNC
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370
mgr inż. *Tetyśa Kuczyńska*
rzecznik adwokacki




Fig. 9

LEGRAND
LEGRAND SNC
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. *Teresa Kuczyńska*
rzecznik patentowy




Fig. 10

LEGRAND
LEGRAND SNC
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370
mgr inż. *Tomasz Kuczyński*
rzeczoznawca




Fig. 111

LEGRAND
LEGRAND SNC
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. *Teresa Kuczyńska*
rzecznik patentowy




Fig. 12

LEGRAND
LEGRAND SNC
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-663 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. *Teresa Kuczyńska*
rzecznik patentowy




Fig. 13

LEGRAND
LEGRAND SNC
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370
mgr inż. Teresa Kuczyńska




Fig. 14

LEGRAND
LEGRAND SNC
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. *Teresa Kuczyńska*
rzecznik patentowy




Fig. 15

LEGRAND
LEGRAND SNC
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. *Teresa Kuczyńska*
rzecznik patentowy




Fig. 16

LEGRAND
LEGRAND SNC
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370
mgr inż. *Teresa Kuczyńska*
rzecznik patentowy




Fig. 17

LEGRAND
LEGRAND SNC
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. *Teresa Kuczyńska*
rzeczniczka patentowa




Fig. 18

mgr inż. Teresa Kuczyńska
rzecznik patentowy

LEGRAND
LEGRAND SNC
Pełnomocnik:
POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370




Fig. 19

LEGRAND
LEGRAND SNC
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chalubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. *Teresa Kuczyńska*
rzeczniczka patentowa




Fig. 20

**LEGRAND
LEGRAND SNC
Pełnomocnik:**

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Teresa Kuczyńska
rzecznik konsultowy




Fig. 21

LEGRAND
LEGRAND SNC
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 141891370
mgr inż. Teresa Kuczyńska
rzecznik patentowy




Fig. 22

LEGRAND
LEGRAND SNC
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
RECON 011891370

mgr inż. Teresa Kuczyńska
rzecznik patentowy




Fig. 23

LEGRAND
LEGRAND SNC
Pełnomocnik:

mgr inż. Teresa Kuczyńska **POLSERVICE** Sp. z o.o.
rzecznik patentowy 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370