

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 1 部門第 2 区分

【発行日】令和 3 年 9 月 24 日 (2021.9.24)

【公開番号】特開 2020-28534 (P2020-28534A)

【公開日】令和 2 年 2 月 27 日 (2020.2.27)

【年通号数】公開・登録公報 2020-008

【出願番号】特願 2018-156781 (P2018-156781)

【国際特許分類】

A 6 3 F 7/02 (2006.01)

【F I】

A 6 3 F 7/02 3 2 0

【手続補正書】

【提出日】令和 3 年 8 月 12 日 (2021.8.12)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

複数の表示演出を実行可能な表示手段とを備えた遊技機であって、

前記表示手段は、前記複数の表示演出のうちの一つの演出として、所定の第 1 演出を実行可能であり、

前記表示手段は、前記複数の表示演出のうちの一つの演出として、所定の第 2 演出を実行可能であり、

前記第 1 演出は、遊技の進行に伴って実行される演出時に遊技者によって操作される操作手段に係わる表示を含む演出であり、

前記第 2 演出は、エラーに関連する表示を含む演出であり、

前記表示手段は、前記第 1 演出の表示よりも、前記第 2 演出の表示を手前側に表示し、前記操作手段に係わる表示の一部または全部を前記エラーに関連する表示で覆う場合があり、

前記エラーに関連する表示は、皿満タンを検知したときの玉抜きに関連する表示であって、玉抜き操作部の位置を示す第 1 画像と、玉抜き操作を促すメッセージを示す第 2 画像を含み、

前記第 1 画像および前記第 2 画像は当該エラーが解消されたことに起因して消去される一方、当該エラーが解消されていない場合であっても、前記第 1 画像は所定時間表示されると消去され、前記第 2 画像は当該エラーが解消されるまで継続して表示される、

ことを特徴とする遊技機。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 0 8

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 0 8】

[適用例 1]

複数の表示演出を実行可能な表示手段とを備えた遊技機であって、

前記表示手段は、前記複数の表示演出のうちの一つの演出として、所定の第 1 演出を実行可能であり、

前記表示手段は、前記複数の表示演出のうちの一つの演出として、所定の第2演出を実行可能であり、

前記第1演出は、遊技の進行に伴って実行される演出時に遊技者によって操作される操作手段に係わる表示を含む演出であり、

前記第2演出は、エラーに関連する表示を含む演出であり、

前記表示手段は、前記第1演出の表示よりも、前記第2演出の表示を手前側に表示し、前記操作手段に係わる表示の一部または全部を前記エラーに関連する表示で覆う場合があり、

前記エラーに関連する表示は、皿満タンを検知したときの玉抜きに関連する表示であって、玉抜き操作部の位置を示す第1画像と、玉抜き操作を促すメッセージを示す第2画像を含み、

前記第1画像および前記第2画像は当該エラーが解消されたことに起因して消去される一方、当該エラーが解消されていない場合であっても、前記第1画像は所定時間表示されると消去され、前記第2画像は当該エラーが解消されるまで継続して表示される、

ことを特徴とする遊技機。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0009

【補正方法】削除

【補正の内容】

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0010

【補正方法】削除

【補正の内容】

【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0011

【補正方法】削除

【補正の内容】

【手続補正6】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0012

【補正方法】削除

【補正の内容】