

E 06 B

Ans.nr.: 4776/84

Indleveret: 05 okt 1984

Løbedag: 05 okt 1984

Alm. tilgængelig: 08 apr 1985

Prioritet: 07 okt 1983 DE 8328918 U

*HEIM UND HAUS VERTRIEBSGESELLSCHAFT FUER KUNSTSTOFFENSTER UND -ROLLAEDEN MBH.; Duisburg, DE.

Opfinder: Rolf *Schommers; DE, Hans *Wittmer; DE.

Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree
Rullejalousi

SAMMENDRAG:

4776-84

Et rullejalousi består af to ved hver sin side anbragte lejringssskåle (1), en af rullejalousistave (3') sammensat rullejalousirulle (3) og en rullejalousikasse (2). Rullejalousirullen (3) er lejret i lejringssskålene (1) og anbragt i rullejalousikassens (2) indre. Et nederste afsnit (5) af hver lejringssskåls (1) ydervæg er hvælvet indad for at føre de afrullede rullejalousistave (3') mod jalousikassens udløbsåbning (7). Nær enden af hver lejringssskål (1) er der i en til tykkelsen af en rullejalousistav (3') plus et spillerum svarende afstand fra det indad hvælvede afsnit (5) af ydervæggen anbragt en føring (13), fortrinsvis en føringsskinne, der sammen med det hvælvede afsnit (5) af lejringssskålens ydervæg danner en føring for den pågældende sidekant (3'') af rullejalousistavene (3').

Det foreslås at udforme lejringssskålene (3) uden indervæg over for ydervæggens indad hvælvede afsnit (5).

Herved opnås, at rullejalousistavene i stedet for ved afrulning af rullejalousirullen at blive ført gennem mellemrummet mellem ydervæggens indadhvælvede parti (5) og føringen (13) og videre ned gennem rullejalousikassens udløbsåbning (7), kan trækkes op over føringsskinnen (13) og ud gennem bagsiden af rullejalousikassen (2). Herved kan de sammenhængende rullejalousistave (3') ved reparation eller udskiftning trækkes ind i det rum, hvor rullejalousiet er monteret. Herved lettes reparations- eller udskiftningsarbejdet.

4776-84




Fig. 2